

令和6年度 通学路合同点検実施票（富士見小学校）

番号	点検実績の新規の有無／	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に記入します）
①	有	⑬	市道	幹1052	滋賀県大津市富士見台32の幹1052の道路	道もせまく、坂道で下りの車は速度が出る。また、カーブもあり、見通しが悪い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。
②	有	6-1	市道	南1301	滋賀県大津市富士見台40の南1301トンネル内	トンネル内の道がせまく、児童と車との距離が近い	大津警察署	横断歩道設置・改修	民地と隣接しており歩行者の安全確保が出来ないため、横断歩道設置は実施困難。
②	有	6-1	市道	南1301	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	北側トンネルではなく、より幅の広い南側のトンネルにポールの設置を検討する。もし、ポール設置が出来ない場合は、グリーンベルトの設置を検討する。
②	有	6-1	市道	南1301	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	南側のトンネルが整備されたら通学路をそちらに統一し、北側のトンネルは使用しないことを検討する。