

令和6年度 通学路合同点検実施票 (大石小学校)

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	新規		市道	南 4 1 5 6 南 4 1 3 4 南	大石東三丁目と4丁目を分ける道路	<ul style="list-style-type: none"> ・関津トンネルから桜谷に入り、川沿いに出るまでの道に大型トラックや自家用車がスピードを出して通り抜けることが多くなった。 ・4月23日放課後には、児童が道路を渡ろうとした際に、衝突事故が起こった。 ・道路の東側から西側に渡るための横断歩道がない。東側には歩道がない。 	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置は難しい。
①	新規		市道	南 4 1 5 6 南 4 1 3 4 南	同上	同上	道路・河川管理課	歩道設置	歩道設置はできない。
①	新規		市道	南 4 1 5 6 南 4 1 3 4 南	同上	同上	道路・河川管理課	樹木伐採	街路樹の伐採を検討する。
①	新規		市道	南 4 1 5 6 南 4 1 3 4 南	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置(2か所)を検討する。
①	新規		市道	南 4 1 5 6 南 4 1 3 4 南	同上	同上	その他(地域等)	樹木伐採	樹木伐採をし、児童が通る間口を作ることを自治会に意見を聞く。
②	新規		市道	幹 2 1 3 7 南 4 1 3 4 幹 2 1 3 6	大石東4丁目5-10、22-10・11の両交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・スーパーや新トンネルがあり、交通量が増え、スピードを出して通り抜ける車が少なくない。 ・停止位置の表示がない所と消えかかっているところがある。 ・交差点の表示が消えかかっている。 	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	「十」字マーク(2か所)の補修を検討する。
②	新規		市道	幹 2 1 3 7 南 4 1 3 4 幹 2 1 3 6	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置(3か所)を検討する。

番号	点検実績の 新規 有無	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
③	新規		市道	幹 2137 幹 2136	①の道路と幹線道路2 137号との交差点 (大石東5丁目8)	・スピードを上げて走る車が多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗 装）を検討する。
③	新規		市道	幹 2137 幹 2136	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	ダイヤモンドの強調標示を検討す る。
③	新規		市道	幹 2137 幹 2136	同上	同上	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	ダイヤモンドの補修を検討する。
③	新規		市道	幹 2137 幹 2136	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	ガードレール幕の設置を検討する。
③	新規		市道	幹 2137 幹 2136	同上	同上	学校	安全・防犯設備設置、改修・移動 等	ストップマークの張替えを検討する。