

令和4年度 通学路合同点検実施票(南郷小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和5年3月31日時点)
①	④	市道	南3427号線	千町二丁目15-30地先 南3427号と南3401号が交差するところ	坂の途中に交差点があり、見通しが悪い。 横断歩道がないため、道路を斜めに横断する者もいる。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンの設置を検討する。	対策済
①	④	市道	南3427号線	同上	同上	学校	安全指導	児童の横断する安全な場所をPTAで周知する。	対策済
②	⑮	市道	幹2018号線	南郷一丁目9-13地先 幹2018号と南3441号が交差するところ	幹2018号線を横断して通学する児童がたくさんいる。 幹2018号線は国道につながっているため交通量が多い。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点(交差点マーク+)の強調表示を検討する。	対策済
②	⑮	市道	幹2018号線	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	「通学路」電柱幕の設置を検討する。	対策済
③	新規	市道	南3446号線	南郷二丁目14-1地先 南3446号と南3445号が交差するところ	南3446号はスピードを出して走ってくる自動車が多い。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学路変更を検討していただく。	対策済