

令和4年度 通学路合同点検実施票(田上小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記 入します)	進捗状況 (令和5年3月31日時 点)
①	19	県道	108	羽栗～枝公園 県道	・車歩道の区分がない。 ・通勤車両、自転車通学の中学生非常に多い。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	減速標示の線を 太くすることで、道 路を狭く見せ、減 速を促す。	対策済
①	19	県道	108	同上	同上	大津土木事務所	道路・歩道等の拡幅	側溝のある箇所 について、蓋かけ をして歩行者が歩 ける幅を広げる。	対策済
②	新規	市道	308	田上駐在所 南側市道	・登校時、通勤車両の抜け道として利用する車がある。	その他(地域等)	その他	地域内で、通学時 間帯の通り抜けを 遠慮してもらうよ うに依頼する。	現状対策不要