

令和4年度 通学路合同点検実施票(真野小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和5年3月31日時点)
①	1	市道	北1015号線	真野4丁目17番地(奥野木材)から真野4丁目60番地(浄国寺)までの間180m	・道幅が狭い上、ガードレールや歩道がないので、行き交う車と接触する可能性がある。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置は道路幅が狭いため困難。	現状対策不要
①	1	市道	北1015号線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	注意喚起の路面標示補修について検討する。	対策済
②	新規	市道	幹1007号線	真野4丁目26番地(為我井医院前)前交差点	・車通りの多い道路であり、車は下り坂を下ってくるのでスピードを出していることが多い。信号機がないので車と接触する可能性がある。	大津北警察署	信号機等設置・改修	信号機の設置は困難。	実施困難
②	新規	市道	幹1007号線	同上	同上	その他(地域等)	安全・防犯設備設置、改修・移動等	横断旗の設置について検討する。	対策済
③	新規	市道	北1313号線	真野3丁目22番地(普門中村交差点)から真野3丁目28番地までの間300m	・車の交通量が多い。青信号の時間が短く一度で横断歩道を渡りきれなく、班が分団されることもある。 ・通行禁止時間帯にも関わらず、通行する車が毎日数台ある。	大津北警察署	信号機等設置・改修	歩行者用信号機の青信号の点等時間延長を検討する。	対策済