

令和4年度 通学路合同点検実施票(仰木の里小学校)

| 番号 | 点検箇所<br>該当番号 | 市道／<br>県道／<br>国道 | 道路<br>番号              | 場 所   | 具体的な危険箇所の状況  | 実施機関     | 対策分類            | 検討内容<br>(点検実施時に確認)               | 進捗状況<br>(令和5年3月31日時<br>点) |
|----|--------------|------------------|-----------------------|---|--|----------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| ①  | 16           | 市道               | 幹<br>1<br>0<br>7<br>7 | 仰木の里4丁目<br>仰木中前交差点<br>7:30~9:00<br>の間歩車分離信<br>号 | ガードレールや車止めがなく児童の列に車が突っ込<br>んで来たときに防げるものがない。                              | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線表示・改修 | 水たまりができてい部分の道路補修を検討する。           | 対策予定                      |
| ①  | 16           | 市道               | 幹<br>1<br>0<br>7<br>7 | 同上  | 同上   | 道路・河川管理課 | ガードレール、ポール設置・改修 | 2箇所に2本ずつ黄色いポールの設置を検討する。          | 対策済                       |
| ②  | R03-<br>2    | 市道               | 幹<br>1<br>0<br>7<br>7 | 仰木の里1丁目2<br>9<br>交差点                            | 大雨が降ると道路と歩道が冠水し、歩道を歩けず車<br>道を歩く子どもがいる。さらに車が水を跳ね上げ、そ<br>れをよけようとするので危険である。 | 道路・河川管理課 | 樹木伐採            | 落葉が排水溝に詰まらないように、けやきの木の剪<br>定をする。 | 対策済                       |
| ②  | R03-<br>2    | 市道               | 幹<br>1<br>0<br>7<br>7 | 同上  | 同上   | 道路・河川管理課 | その他             | 落ち葉が入り込まないグレーチングの蓋の設置を検<br>討する。  | 対策済                       |