

令和4年度 通学路合同点検実施票(仰木の里東小学校)

| 番号 | 点検箇所 該当番号 | 市道／ 県道／ 国道 | 道路 番号 | 場 所 | 具体的な危険箇所の状況 | 実施機関 | 対策分類 | 検討内容 (点検実施時に確認) | 進捗状況 (令和5年3月31日時 点) |
|----|--------------|------------------|----------|------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ① | 5 | 市道 | 幹2110 | 里東二丁目横断歩道 | 朝、スピードを出して通る車が多く、児童の横断時が危険 | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線表示・改修 | イメージハンプの設置。 | 実施困難 |
| ① | 5 | 市道 | 幹2110 | 同上 | 同上 | 大津北警察署 | 道路標識設置・改善 | 現状設置されている横断歩道の標識に、「通学路」の補助標識設置を検討する。 | 実施困難 |
| ① | 5 | 市道 | 幹2110 | 同上 | 同上 | 道路・河川管理課 | グリーンベルト表示、改修 | 横断歩道の強調標示(グリーン)の設置を検討する。 | 対策済 |
| ② | 3 | 市道 | 北3455 | ナマズ池横断歩道 (里東六丁目学校近くの横断歩道) | 朝、車だけでなく自転車の交通量も多く危険。 | 道路・河川管理課 | グリーンベルト表示、改修 | 横断歩道の強調標示(グリーン)の設置を検討する。 | 対策済 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|-----------|--|----------|------------------|-------------------|------|
| ③ | 新規 | 市道 | 幹2110 | 里東二丁目付近路地 | 路地に停めてある車が多く、急に路地から出てくることが多く危険(特に、朝の時間帯) | 大津北警察署 | 横断歩道設置・改修 | 横断歩道の設置。 | 実施困難 |
| ③ | 新規 | 市道 | 幹2110 | 同上 | 同上 | 大津北警察署 | 路面、外側線、停止線表示・改修 | 一時停止線の設置を検討する。 | 実施困難 |
| ③ | 新規 | 市道 | 幹2110 | 同上 | 同上 | 学校 | 安全指導 | 左右確認し、横断するよう指導する。 | 対策中 |
| ③ | 新規 | 市道 | 幹2110 | 同上 | 同上 | その他(地域等) | 安全・防犯設備設置、改修・移動等 | 「飛び出し坊や」の設置を検討する。 | 検討中 |