

令和4年度 通学路合同点検実施票(長等小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和5年3月31日時 点)
①	2	県道	47 号線	長等小学校 通学路交差点	道幅に対して自動車の交通量が非常に多い。約500名の児童が通行するが、赤信号に気づかず通過する自動車が多く危険である。	大津警察署	交通規制・取締まり強化	押しボタンの位置用位置の変更を検討するが、確認しないとできないことが多い。	実施困難
②	9	市道	中 2512 号線	鹿関橋交差点及びその 周辺の通学路	幅の狭い歩道を約150名の児童が通行している。前方の交差点の信号に気をとられ、一時停止をせずに通過する自動車が多く危険である。	大津警察署	交通規制・取締まり強化	取り締まりを強化する。	対策済
③	15	市道	幹 212 8 号線	京阪大津京駅前踏み 切り近くの横断歩道	横断歩道手前の停止線と、踏み切りの停止線があり、自動車が横断歩道手前で止まらないことがあり、危険である。	大津警察署	横断歩道設置・改修	踏切東側の横断歩道を撤去して移設する。	実施困難
③	15	市道	幹 212 8 号線	京阪大津京駅前踏み 切り近くの横断歩道	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	踏切東側の横断歩を、横断歩道撤去後の歩行者の横断待ち状況をみて横断歩道の新設を検討する。	実施困難