

令和5年度 通学路合同点検実施票（小松小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	R04-1	市道	北 8039	北8039号線 (大津市南小松1044- 21の住宅の西側の道 路)	冬になると凍結するため、斜面のこの場所で児童が転倒し、怪我をすることがある。	道路・河川管理課	その他	融雪剤を多めに置いておく。	対策済
②	R04-2	市道	幹 1114	JR近江舞子駅から小松 小学校正門までの道路 わきの植え込み	歩道と車道の間にある植え込みの草木の成長が著しく、見通しが悪い。季節によっては植え込みに蜂が集まるので危険なこともある。また、自転車や歩行者とすれ違う際、歩道の幅が狭いため危険である。	道路・河川管理課	樹木伐採	カーブ部分および信号前の植え込みを伐採する。	対策中
②	R04-2	市道	幹 1114	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設 置・改修	植え込みを伐採後、ガードレールを設置する。	対策中
③		市道	幹 1114	近江舞子口交差点から いちご園に向けての歩 道	歩道に沿って畑が隣接するが、歩道との高低差があり、柵のような転落を防ぐものがないため危険である。	道路・河川管理課	転落防止柵（側溝・道 路・河川）設置	転落防止策を設置する。	対策中