

令和5年度 通学路合同点検実施票(木戸小学校)

番号	の有無 ／	図	市道 ／ 県道 ／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	14	県道	558	大津市大物967-6付近	歩道横の草木（漆、竹、ツル状）の伸びが児童の歩行の妨げとなり、児童が車道にはみ出して登校しなければならないことがある。	大津土木事務所	樹木伐採	8月末頃に伐採を行う。
②	新規		市道	北7154	大津市荒川555付近	木戸小グランド南側の道路沿いは、側溝の蓋がなく、登下校時だけでなく、自転車が通る際等にも側溝にはまる危険がある。	道路・河川管理課	その他	欠けている箇所の補修を行う。
③	有	11	市道	幹2163	大津市八屋戸971付近	蓬萊駅から志賀中への歩道。タイル張りとなっているが、経年劣化により、はがれたり降雨により滑りやすくなったりしている。タイルがはがれている部分は躓きやすい状態。	道路・河川管理課	その他	タイルがはがれている部分の修繕を行う。