

令和5年度 通学路合同点検実施票（真野北小学校）

番号	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検時に検討した内容）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	R02-1	市道	幹 1007 号線	清風町北口バス停付近から 清風町南口バス停付近にかけての市道	朝夕は、歩道を小学生が、車道を中学生・高校生が自転車で通り、自動車の交通量も多い。 また、緩やかなカーブであるが、樹木や雑草が生えており、見通しが悪い状況である。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール 設置・改修	ガードポール設置予定について確認する。	対策済
②	2	市道	幹 2103 号線	真野北小前から南方面の交差点まで （フレスコ付近まで）	交差点だが、ガードレールがない。南北方向に長い直線の下り坂が続く学校沿いの道（本道）に対し、東西方向にいくつかの道（脇道）が交差している。脇道から本道に出る交差点には、止まれの表示がない。横断歩道で待っている児童を見ても止まる車が少なく、スピードを出す車も多く、大変危険である。	大津北警察署	その他	40キロ制限区間の延長を検討する。	対策予定
②	2	市道	幹 2103 号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、 改修	横断歩道にグリーンの着色を行う	対策済
③	10	市道	幹 1007 号線	清風町南口バス停から 花園バス停付近の歩道	バス停があることで、歩道が狭くなっている。 また、一部緩やかなカーブがあることと樹木や雑草が生えており、見通しが悪い状況である。 車のスピードが出ている。	下水道施設課	樹木伐採	伐採等が可能なか、現地にて確認する。 ➡樹木の剪定を行う	対策済