## 令和5年度 通学路合同点検実施票(仰木小学校)

番号	該 当番号	市道/県道/国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
1	R03-1	市道	北 3 2 1 4	大津市仰木3丁目	道の両側面に溝があり、溝蓋があるところとないところがある。大きい車が通ると道幅ぎりぎりになり、子どもたちは道のさらに端によけるため注意が必要。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道 路・河川)設置	グランド横の側溝に溝蓋を設置する。	現状対策不要
2	2	市道/県道	47/北3 119 号線	大津市仰木 4 丁目	3 1 1 9 号線方面からの車と奥比叡ドライブウエイ方面からの車が交差する際に、ドライバーは、見通しが悪く、対向車が見えにくいので注意が必要。	大津北警察署	信号機等設置・改修	安全確保のため信号機を3現示化する。	対策予定
2	2	市道県道	47/北3 119 号線	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表 示・改修	信号機の現示変更に伴う路面標示、外側線の補修を 行う。→信号現示の変更は次年度になるため対策予 定に変更。	対策予定
3	新規	県道	47号	大津市仰木3丁目	小学校グランド横の横断歩道で横断児童数が多いが、歩行者溜まりが狭く待機 時に危険。	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改 修	横断歩道に強調表示(グリーン塗装)をする。	対策済
3	新規	県道	47号	同上	同上	大津土木事務所	その他	道路脇の土地を整備して歩行者溜まりを確保する。	検討中