

令和5年度 通学路合同点検実施票(仰木小学校)

番号	有無／新規の点検実績	該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R03-1	市道	北3214号線	大津市仰木3丁目	道の両側面に溝があり、溝蓋があるところとないところがある。大きい車が通ると道幅ぎりぎりになり、子どもたちは道のさらに端によけるため注意が必要。	道路・河川管理課	その他	グラウンド横の側溝に溝蓋を設置を検討する。
②	有	2	県道/市道	47/北3119号線	大津市仰木4丁目	3119号線方面からの車と奥比叡ドライブウェイ方面からの車が交差する際に、ドライバーは、見通しが悪く、対向車が見えにくいので注意が必要。	大津北警察署	信号機等設置・改修	安全確保のため信号機の3現示化を検討する。
②	有	2	県道/市道	47/北3119号線	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	信号機の現示変更に伴う路面標示、外側線の補修の実施を検討する。
③		新規	県道	47号	大津市仰木3丁目	小学校グラウンド横の横断歩道で横断児童数が多いが、歩行者溜まりが狭く待機時に危険。	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。
③		新規	県道	47号	同上	同上	大津土木事務所	道路・歩道等の拡幅	道路脇の土地を整備して歩行者溜まりの確保を検討する。