

令和5年度 通学路合同点検実施票（仰木の里東小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検 討 内 容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	1	市道	幹2109 号線	仰木台階段 下付近	朝、スピードを出して通る車が多く、児童の横断時が危険。信号も無い。	道路・河川管理課	グリーンベルト 表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）をする。	対策済
①	1	市道	幹2109 号線	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、 停止線表示・改 修	ダイヤモンドを補修する。	対策中
①	1	市道	幹2109 号線	同上	同上	学校	注意喚起看板等 設置	ストップマークを貼り直す。	対策済
②		市道	幹2111 号線	仰木の里東 1丁目交差 点	朝、駅に向かう車が多く、スピードも出している。横断歩道はあるが、停まってくれない車が多く、何とか横断旗を出して停めている状況。	道路・河川管理課	グリーンベルト 表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）をする。	対策済
③	10	市道	北3516 号線	雄琴北2丁 目交差点	横断歩道が無い ため、児童の横断時が危険。	大津北警察署	横断歩道設置・ 改修	横断歩道を設置する。	現状対策不要
③	10	市道	北3516 号線	同上	同上	その他（地域等）	注意喚起看板等 設置	ストップマークを貼り直す。	対策予定
④		市道	幹1077 号線	かめ公園付 近横断歩道	朝、スピードを出して通る車が多く、児童の横断時が危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト 表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）をする。	対策済