

令和5年度 通学路合同点検実施票（仰木の里東小学校）

番号	有無／新規	点検実績の該当番号	点検箇所図	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	1	市道	幹2109号線	仰木台階段下付近	朝、スピードを出して通る車が多く、児童の横断時が危険。信号も無い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）をする。	
①	有	1	市道	幹2109号線	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	ダイヤモンドマークを補修する。	
①	有	1	市道	幹2109号線	同上	同上	学校	注意喚起看板等設置	ストップマークを貼り直す。	
②	新規		市道	幹2111号線	仰木の里東1丁目交差点	朝、駅に向かう車が多く、スピードも出している。横断歩道はあるが、停まってくれない車が多く、何とか横断旗を出して停めている状況。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）をする。	
③	有	10	市道	北3516号線	雄琴北2丁目交差点	横断歩道が無いので、児童の横断時が危険。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置を検討する。	
③	有	10	市道	北3516号線	同上	同上	その他（地域等）	注意喚起看板等設置	ストップマークを貼り直す。	
④	新規		市道	幹1077号線	かめ公園付近横断歩道	朝、スピードを出して通る車が多く、児童の横断時が危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）をする。	