

令和5年度 通学路合同点検実施票（雄琴小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	R4 ②	市道	幹1022	雄琴一丁目 12番地付近	道幅が狭く、見通しも大変悪いため対向車が鉢合わせになる。また木がせり出しているため車がそれを避けて路側帯に侵入してくる。	道路・河川管理課	路面、外側線、 停止線表示・改修	「減速」と減速マークの路面標示を設置する。	対策済
②		市道	北4202	雄琴二丁目 旧街道	地元の生活道路であり、交通量がそこそこあるが、歩道の幅がとても狭く、通る児童が多いので、児童が縁石を乗り越えて道にはみ出してしまふ。	学校	通学路、横断・ 歩行位置等変更	通学経路を旧街道から県道高島大津線に変更する。	対策済
③	11	市道	北4054	雄琴五丁目 一番地付近	車の交通量が多く、スピードを出す車も多いため、注意が必要。	その他（地域等）	その他	交番や自治会等を通じて地域住民に通学児童への注意喚起を促す。	対策済
③	11	市道	北4054	同上	同上	その他（地域等）	見守り活動	集団登校を継続するため、保護者による見守り活動を促進する。	対策済