

令和5年度 通学路合同点検実施票(雄琴小学校)

番号	有 無 ／ 新 規	点 検 実 績 の 該 当 番 号	点 検 箇 所 図 市 道 ／ 県 道 ／ 国 道	道 路 番 号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R4 ②	市道	幹1022	雄琴一丁目12番地付近	道幅が狭く、見通しも大変悪いため対向車が鉢合わせになる。また木がせり出してきているので車がそれを避けて路側帯に侵入してくる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	「減速」と減速マークの路面標示の設置を検討する。
②	新規		市道	北4202	雄琴二丁目旧街道	地元の生活道路であり、交通量がそこそこあるが、歩道の幅がとても狭く、通る児童が多いので、児童が縁石を乗り越えて道にはみ出してしまう。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学経路を旧街道から県道高島大津線へ変更するか検討する。
③	有	11	市道	北4054	雄琴五丁目一番地付近	車の交通量が多く、スピードを出す車も多いため、注意が必要。	その他（地域等）	その他	交番や自治会等を通じて地域住民に通学児童への注意喚起を促す。
③	有	11	市道	北4054	同上	同上	その他（地域等）	見守り活動	集団登校を継続するため、保護者による見守り活動の促進を検討する。