

令和5年度 通学路合同点検実施票(坂本小学校)

番号	有無 / 新規	点検 実績 の 番号	点検 箇所 図	市道 / 県道 / 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検 討 内 容 (点検時に検討した対策案)
①	新規			市道	幹2120号線	坂本二丁目7-18辻井造園 前の交差点	辻井造園のすぐ前の道路に窪んでいるところがあり、荷物が載っているトラックなどが通ると、大きな音がしたり荷物が落ちたりすることがある。	道路・河川管理課	その他	マンホールの高さを調整する。
②	有	7		市道	中0501号線	坂本三丁目12-57坂本小 前の交差点及び道路	登下校時に交通量が多い。交差点は、一旦停止をせずにスピードを出したまま通行しようとする車もある。	学校	その他	自治会に対して、改めて学校付近の車の運転について、住民に周知してもらおうよう依頼する。
③	新規			市道	幹1026号線	坂本六丁目27-21山岡医 院前の溝	細い溝があり、一部蓋のないところがある。ふたがある中に、ふたがない部分が一部だけあるため、児童がはまってしまう。	学校	その他	地域の意見として学区要望であげてもらう。
③	新規			市道	幹1026号線	同上	同上	道路・河川管理課	その他	学区要望が提出されたら、境界を確認し、側溝への蓋の設置を検討する。