

令和5年度 通学路合同点検実施票(長等小学校)

番号	有無／新規	点検実績の該当番号	点検箇所図	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	2	市道		幹2128号線	長等小学校 通学路交差点	道幅に対して自動車の交通量が非常に多い。約500名の児童が通行するが、赤信号に気づかず通過する自動車が多く危険である。	学校	安全指導	具体策としては挙げるできないので、各自できることがあれば報告することとし、現段階では児童に対する安全指導とする。
②	有	5	市道		幹1033号線	大津長等郵便局付近 交差点	信号がない横断歩道だが、自動車の交通量が多い。特に登校時にはスピードを出して通る自動車が多く、危険である。	大津警察署	信号機等設置・改修	道路が拡張されたら、信号の設置を検討する。
②	有	5	市道	同上		同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	歩道部分を確認した結果、横断歩道の一部削除の対策不要。
②	有	5	市道	同上		同上	同上	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	歩道部分を確認し、クッションドラムの撤去または移動をする。
③	新規		県道		558号線	尾花川北交差点	登校時に多くの児童が合流し、信号待ちをする。歩道の幅が狭く、車道の交通量が多く危険である。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ポールの設置をし、ドラムクッションを撤去する。
③	新規		県道		558号線	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学路変更を検討したが、変更先候補の道路は河川管理用通路だったため変更不可。その他の変更先も検討したが変更困難。