

令和5年度 通学路合同点検実施票(平野小学校)

番号	有無 ／ 新規	点検 実績 の 該 当 番 号	点検 箇所 図	市道 ／ 国道 ／ 県道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	1		市道	幹1033	石場踏切	歩道と車道の境がなく、カーブしているため見通しも悪い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。
②	有	4		市道	幹 1044	膳所駅前踏切	通行人で混雑している中、交通量も多い。踏切で多くの人 が待っており、その中を子どもが通学するため大変危険。	学校	安全指導	安全指導を行う。
③	有	14		市道	中3641	コープ膳所付近 の国道をくぐる トンネル	歩道にポールは立っているものの、暗く分かりづらい。 車がすれ違う時に、児童に接近して危険。	その他(地域等)	その他	学区要望を提出する。
③	有	14		市道	中3641	同上	同上	道路・河川管理課	歩道設置	歩道設置を検討する。