

令和5年度 通学路合同点検実施票（平野小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検時に検討した内容）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	1	市道	幹1033	石場踏切	歩道と車道の境がなく、カーブしているため見通しも悪い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。	対策済
②	4	市道	幹1044	膳所駅前踏切	通行人で混雑している中、交通量も多い。踏切で多くの人が待っており、その中を子どもが通学するため大変危険。	学校	安全指導	安全指導を行う。	対策中
③	14	市道	中3641	コープ膳所付近の国道をくぐるトンネル	歩道にポールは立っているものの、暗く分かりづらい。車がすれ違う時に、児童に接近して危険。	その他（地域等）	その他	学区要望を提出する。	対策予定
③	14	市道	中3641	同上	同上	道路・河川管理課	歩道設置	歩道設置を検討する。	実施困難