

令和5年度 通学路合同点検実施票(南郷小学校)

番号	有無 ／ 新規	点検 実績 の 該 当 番 号	点検 箇所 図 市 道 ／ 県 道 ／ 国 道	道 路 番 号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	3	市道	幹 1 0 5 2 号	南郷一丁目4 番地滋賀銀行 前の交差点	登下校時ともに車の通行量が多く、横断歩道を渡ろうとしている児童に注意を払わない場合がある。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	すでにグリーン塗装されている横断歩道の北側の横断歩道も、グリーン塗装するよう検討する。
②	有	15	市道	幹 2 0 1 8 号	南郷一丁目9- 13地先幹2018 号と南3441号 が交差する ところ	幹2018号線を横断して通学する児童がたくさんいる。 幹2018号線は国道につながっているため交通量が多い。	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	見通が確保され「止まれ」の路面標示もあるため、現時点で対策はできており設置は不要。