

令和5年度 通学路合同点検実施票(大石小学校)

番号	有無 ／ 新規	点検 実績 の 番号	点検 箇所 図	市道 ／ 県道 ／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	9	市道	幹 2 1 3 8		大石中五丁目付近	<ul style="list-style-type: none"> ・緩やかなカーブで速度が出やすい。 ・スピードを出しているトラックやバス等、通行量が多い。 	その他（地域等）	見守り活動	引き続き見守り活動を行う。
②	有	16	市道	幹 2 1 3 7		大石東七丁目6番付近 (元SPホール前)	<ul style="list-style-type: none"> ・長年、使用されないまま放置されており、窓ガラスが割られているなど、非常に治安が悪い。 ・雑草がうっそうと茂っており、不審者に連れ去られやすい環境である。 	住宅政策課（空家対策グループ）	その他	継続して所有者に対し樹木伐採、ハトの糞害、建物への侵入防止等の対策を促す。