

令和5年度 通学路合同点検実施票（大石小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検時に検討した内容）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	9	市道	幹2138	大石中五丁目付近	・緩やかなカーブで速度が出やすい。 ・スピードを出しているトラックやバス等、通行量が多い。	その他（地域等）	見守り活動	引き続き見守り活動を行う。	対策済
②	16	市道	幹2137	大石東七丁目6番付近 （元SPホール前）	・長年、使用されないまま放置されており、窓ガラスが割られているなど、非常に治安が悪い。 ・雑草がうっそうと茂っており、不審者に連れ去られやすい環境である。	住宅政策課（空家対策グループ）	その他	継続して所有者に対し樹木伐採、ハトの糞害、建物への侵入防止等の対策を促す。	対策予定