

令和5年度 通学路合同点検実施票（上田上小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	2	市道	幹2170	菅尾川橋JA スタンド前 横断歩道	通行量が多く、道が狭いのに スピードが出ているため危険。	学校	通学路、横断・ 歩行位置等変更	通学路の変更を検討する。	対策済
①	2	市道	幹2170	同上	同上	道路・河川管理課	安全・防犯設備 設置、改修・移 動等	大津市において警告ランプの設置 はしておらず、実施困難	実施困難
①	2	市道	幹2170	同上	同上	児童生徒支援課	その他	横断旗及び横断旗収納する筒の設 置を検討する。	現状対策不要
②		市道	幹2170	学校前横断 歩道	通行量が多く、道が狭いのに スピードが出ているため危険。	道路・河川管理課	路面、外側線、 停止線表示・改 修	路面標示の補修を検討する。	現状対策不要
②		市道	幹2170	同上	同上	道路・河川管理課	安全・防犯設備 設置、改修・移 動等	大津市において警告ランプの設置 はしておらず、実施困難	実施困難
②		市道	幹2170	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締 まり強化	取り締まりを強化する。	対策済
③	3	市道	幹2170	運動場入口 横断歩道	通行量が多く、道が狭いのに スピードが出ているため危険。	大津警察署	交通規制・取締 まり強化	取り締まりを強化する。	対策済