

令和5年度 通学路合同点検実施票（瀬田北小学校）

番号	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検時に検討した内容）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	5	市道	東 4202	まちかどプロジェクト 交差点	見通しが悪いため、注意が必要。通学児童が多いにも関わらず、道路が狭く、横断が危険。渡る前と渡った後の歩道が逆側になり、斜めに横断する事になり危険。その間を車両や自転車が走り抜ける。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	検討中
②	6	市道	幹 1058	藤ヶ森橋交差点	児童の横断量が多いが、歩道が狭い。狭い歩道に児童の列で大渋滞ができ、大変危険である。信号待ちで待機する児童を少なくするための措置が必要。	道路・河川管理課	道路・歩道等の拡幅	交差点の向かう歩道の一部を拡幅する。	対策済
③	4-①	市道	東 4088	南大萱橋	車両の交通量が大変多い箇所であるにもかかわらず、信号待機者を守るガードレールがない。広い道路であるために、速度を上げて通行する車両が多い。	大津土木事務所	その他	たまり場を広げ、ガードパイプを設置する。	検討中