

令和7年度 通学路合同点検実施票(和邇小学校)

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	幹 1 1 0 5	祐森クリニック 付近の溝	溝にふたがなく、児童が落ちる危険性がある。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	溝蓋の設置が可能か再度確認し、ポストコーンを設置するか検討する。	検討予定
②	市道	幹 1 1 0 7	佐田歯科近くの 横断歩道	信号がない、一旦停止道路のため、児童がわたるときに危険	大津北警察署	信号機等設置・改修	信号機は交通量が指針を満たさないため設置できない。	実施困難
②	市道	幹 1 1 0 7	佐田歯科近くの 横断歩道	同上	学校	その他	保護者、地域と横断旗の設置を検討する。	検討予定
②	市道	幹 1 1 0 7	佐田歯科近くの 横断歩道	同上	学校	その他	ストップマークの設置を検討する。	検討予定
③	市道	幹 2 1 6 0	湖西ホンダ前から 高架下の歩道	大型トラックが登校時間に通り、危険	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンは付近に出入口があるため設置できない。	実施困難
③	市道	幹 2 1 6 0	湖西ホンダ前から 高架下の歩道	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	グリーンベルトを設置する幅を確保できない。	実施困難
③	市道	幹 2 1 6 0	湖西ホンダ前から 高架下の歩道	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	学校と保護者で、通学路を南浜交差点へ変更できないか検討する。	検討予定