

令和7年度 通学路合同点検実施票(真野小学校)

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	県道/市道	558号／幹1007	真野5丁目北 交差点	登校時間は通勤に向かう車両が多い時間帯がある。グリーンロードの設置されているが、曲がってくる車からは街路樹や草木があるため、背が低い子どもは特に見えづらくなっている。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学路変更を検討する	検討予定
②	市道	北1226	北部学校給食共同調理場から学校裏まで	児童は共同調理場側からまっすぐ学校の裏門へ登校する者と、途中の交差点から合流する者がいる。多くの児童が通行しているが、道幅が狭く車両と接触の可能性がある。交差点が分かりにくい。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	通学路であることの路面標示の設置を検討する	検討予定
②	市道	北1226	北部学校給食共同調理場から学校裏まで	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点マークの設置を検討する	検討予定