

令和7年度 通学路合同点検実施票(仰木の里小学校)

番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	幹1077 北3419	仰木の里四丁目4番1 仰木の里小学校前 T字路横断歩道付近	・登下校の時間帯に交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。 ・T字路横断の小学校正門前坂道歩道側には、ガードポールが設置されたが、三丁目側の歩道には未設置である。児童の列に車が突っ込んでくることを防ぐために必要である。 ・小学校正門前坂道歩道の高さは、7～8cmと車両が歩道に乗り上がりやすい高さである。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	幹1077沿いの歩道に、ポールの設置を検討する。	対策予定
①	市道	幹1077 北3419	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	北3419沿いのL字側溝上のポストコーンの歩道上への移設を検討する。	検討予定
①	市道	幹1077 北3419	同上	同上	道路・河川管理課	樹木伐採	幹1077沿いの歩道の樹木の伐採を検討する。	検討予定
①	市道	幹1077 北3419	同上	同上	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	幹1077上へのスクールゾーン設置を検討する。	検討予定