

令和7年度 通学路合同点検実施票(比叡平小学校)

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	中2101 中2112	比叡平1丁目45番	・交差点南東側ガードレール内の歩行者通路にある側溝に子どもが落下する危険性がある。	道路・河川管理課	その他	コンクリート蓋（一部グレーチング）の設置を検討する。	検討予定
①	市道	中2101 中2112	比叡平1丁目45番	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線設置+中央線補修か中央線のみ補修にするか検討する	検討予定
②	市道	中2217 幹1031	比叡平2丁目52番	坂道であるため、運転者からの見通しが悪い。運転者が注意して見れるように、横断歩道の色を一部変えたい。 また、この交差点には一旦停止線はあるが、児童は横断歩道のない道を横切っている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	通学路として使用していない横断歩道には、強調表示（グリーン塗装）は行わない	現状対策不要
③	市道	中2114 幹1031	比叡平3丁目55番	この交差点は、坂道であり、見通しが非常に悪い。通勤時間帯は行き交う車が多く、路線バスも通行している。下り坂の交差点は、一旦停止でないため、速度を落とさずに曲がる車があり、大事故につながる可能性がある。「横断者注意」の路面標識はあるが、車速の路面標示はない。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	通学路として使用していない横断歩道には、強調表示（グリーン塗装）は行わない	現状対策不要
③	市道	中2114 幹1031	比叡平3丁目55番	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	減速を促すような路面標示を検討する。	検討予定