

令和7年度 通学路合同点検実施票(田上小学校)

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	幹2140号	田上幼稚園近くの横断歩道	児童が多く通る横断歩道である。 交通量が多い道で、車が減速せず通ることが多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道及びダイヤモンドに強調表示（グリーン塗装）を検討する。	検討予定
①	市道	幹2140号	田上幼稚園近くの横断歩道	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面標示は、既設の標示があるため設置不要。	現状対策不要
①	市道	幹2140号	田上幼稚園近くの横断歩道	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	信号機の設置は設置基準に合わないため難しい。	実施困難
②	市道	幹0378号	関津地先 関ノ津郵便局前を含む道路	道幅が狭く、車と歩行者の距離が近い。そのため、児童が行き交う車や自転車と接触する危険性が高い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	幅員が不足するため、両側外側線+グリーンベルトの設置は難しい。	実施困難
②	市道	幹0378号	関津地先 関ノ津郵便局前を含む道路	同上	学校	安全指導	一列になり通学するように安全指導をする。	対策予定
③	市道	幹1066/ 幹2025	南側新道	横断歩道標示のない箇所を横断している。 下校時通行車両が非常に多い。 今年度から下校時だけでなく登校時も利用することになった。	大津警察署	横断歩道設置・改修	見通しの悪いカーブの付近なので、横断歩道の設置は難しい。	実施困難