

令和7年度 通学路合同点検実施票(上田上小学校)								
番号	市道／ 県道／国道	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	幹 2 1 7 0 号 線	学校北側出入口 前	信号の無い横断歩道があるが、交通量は多い。バスも通る。道が狭くなる場所で、車がすれ違う場所に横断歩道があり、見落とされがち。	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	横断歩道の白線や停止線の改修、道路標識（横断歩道 子供二人シルエット）の改修を実施する。	対策予定
①	市道	幹 2 1 7 0 号 線	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締まり強化	通行車両に対する取り締まりの強化を検討する。	検討予定
①	市道	幹 2 1 7 0 号 線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道の緑色の部分及びグリーンベルトについては、それほど劣化していないため、現状対策不要。	現状対策不要