

令和6年度 通学路合同点検実施票（比叡平小学校）

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に記入します）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	中中 22 11 00 16	比叡平1丁目38番21号	比叡平子ども園のおさんぽコースと一部重複するところもあるため、運転者が注意して見れるように、横断歩道の色を一部変えたい。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	2箇所の横断歩道について、グリーン着色を検討する。	対策済	通学路として使用している横断歩道1か所のみ対策を実施
①	市道	中中 22 11 00 16	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	2箇所の横断歩道について、薄くなっている部分の補修を検討する。	対策済	
②	市道	中中 22 11 10 21	比叡平1丁目45番	・通勤時間帯は行き交う車が多く、路線バスも通行している。比叡平子ども園のおさんぽコースと一部重複するところもあるため、運転者が注意して見れるように、横断歩道の色を一部変えたい。また、交差点南東側ガードレール内の歩行者通路にある側溝に子どもが落下する危険性がある。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	3箇所の横断歩道のグリーン着色を検討する。	対策済	
②	市道	中中 22 11 10 21	同上	同上	道路・河川管理課	その他	グレーチングの設置を検討する。	対策済	
②	市道	中中 22 11 10 21	同上	同上	その他（地域等）	通学路、横断・歩行位置等変更	③と同様、通学路のルート変更を検討する。	現状対策不要	PTAで協議された結果、ルート変更に伴うメリット、デメリットを総合的に判断し、ルート変更しないこととした。

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
③	市道	幹中 12 02 31 17	比叡平2丁目52番	坂道であるため、運転者からの見通しが悪い。運転者が注意して見れるように、横断歩道の色を一部変えたい。 また、この交差点には一旦停止線はあるが、児童は横断歩道のない道を横切っている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	2箇所の横断歩道のグリーン着色を検討する。	対策済	
③	市道	幹中 12 02 31 17	同上	同上	その他（地域等）	通学路、横断・歩行位置等変更	②と同様、通学路のルート変更を検討する。	現状対策不要	PTAで協議された結果、ルート変更に伴うメリット、デメリットを総合的に判断し、ルート変更しないこととした。
④	市道	幹中 12 01 31 14	比叡平3丁目55番	この交差点は、坂道であり、見通しが非常に悪い。通勤時間帯は行き交う車が多く、路線バスも通行している。下り坂の交差点は、一旦停止でないため、速度を落とさずに曲がる車があり、大事故につながる可能性がある。「横断者注意」の路面標識はあるが、車速の路面標示はない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	矢羽根のマークなど、車の減速を促す路面標示を検討する。	対策済	
④	市道	幹中 12 01 31 14	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	2箇所の横断歩道のグリーン着色を検討する	対策済	通学路として使用している横断歩道1か所のみ対策を実施