

令和8年度 通学路合同点検実施票（小松小学校）

番号	道市 ／道 国／ 道県	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	県道	558号線	近江舞子口交差点	大きな幹線道路であるため、交通量が多い。 バイパス側から右折してきた自動車と横断歩道を歩いていた児童が接触しかけたこと。また、児童の登下校時間外に、交差点で自動車同士の接触事故があった。	大津土木事務所	バイパス側から右折する自動車の導線を誘導する路面標示(ライン)の設置を検討する。	検討予定
②	市道	北7069号線	JR比良駅の高架下西側	歩道と車道の区別がなく、児童と接触事故が起きそう で危険なため。	道路・河川管理課	交差点部分にグリーンベルトを引く等、通学路である旨を車に知らせる方法を検討する。	検討予定
③	県道／市道	幹307号線 1114号	近江舞子駅すぐ西側	歩道と車道の区別がなく、児童と接触事故が起きそう で危険なため。 また、横断歩道前の生垣が生い茂り児童の姿を隠してしまい危険。	大津土木事務所	歩道部分がはっきり分かるように外側線を引き直す。	対策予定
					大津土木事務所	通学路であることを示すグリーンベルトの設置を検討する。	検討予定
					大津北警察署	薄れている停止線を引き直す。	対策予定
					道路・河川管理課	児童が見えるように生垣を部分的に撤去する。	検討予定
					道路・河川管理課	生垣を撤去した部分に横断防止柵を設置する。	検討予定

番号	市道 ／ 国道 ／ 県道	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
④	市道	北 8 0 3 9 号線	家棟川の橋を渡ったところの河川敷 (南小松1033-18の住宅の奥)	橋を渡った先の植え込みの木が高い。蛇が急に出てくると児童から聞いている。クモや蜂も怖い。	道路・河川管理課	可能な範囲で伐採する。	対策予定
⑤	市道	北 8 0 3 3 号線	住宅街サントウンの出入り口の交差点	登校する児童にとっては急な坂道を降りて行った先に交差点がある。それと交差する形で通り抜けの自動車が走っていく。児童と自動車の接触が危険。	児童生徒支援課	横断歩道前の電柱に、自動車に向けて「通学路 児童に注意」の電柱幕を設置する。	対策予定
⑥	市道	北 8 0 6 5 号線	「北小松駅口」交差点 (志賀小松郵便局付近の信号付き交差点)	信号があるものの、交通量が少ないため、帰路の児童が信号を押さずに渡ってしまう。信号があるからこそ自動車もスピードを出してしまう。	学校	児童に信号無視をしないよう安全指導を行う。	対策中・対策済