

令和6年度 通学路合同点検実施票（大石小学校）

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に記入します）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	南南 44 11 35 46	大石東三丁目と4丁目を分ける道路	・関津トンネルから桜谷に入り、川沿いに出るまでの道に大型トラックや自家用車がスピードを出して通り抜けることが多くなった。 ・4月23日放課後には、児童が道路を渡ろうとした際に、衝突事故が起った。 ・道路の東側から西側に渡るための横断歩道がない。東側には歩道がない。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置は難しい。	実施困難	横断歩道設置は、歩行者保護が出来ず道路の構造上難しい
①	市道	南南 44 11 35 46	同上	同上	道路・河川管理課	歩道設置	歩道設置はできない。	実施困難	道路幅員等を検討した結果設置は困難。
①	市道	南南 44 11 35 46	同上	同上	道路・河川管理課	樹木伐採	街路樹の伐採を検討する。	対策予定	
①	市道	南南 44 11 35 46	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置（2か所）を検討する。	現状対策不要	横断歩道の設置を検討することになったため、現状対策不要
①	市道	南南 44 11 35 46	同上	同上	その他（地域等）	樹木伐採	樹木伐採をし、児童が通る間口を作ることを自治会に意見を聞く。	現状対策不要	令和7年度通学路合同点検で、対策方針が変更となったため

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
②	市道	幹南幹 242 111 333 647	大石東4丁目5－1 0、 22－10・11の両交 差点	・スーパーや新トンネルがあり、交通 量が増え、スピードを出して通り 抜ける車が少なくない。 ・停止位置の表示がない所と消えか かっているところがある。 ・交差点の表示が消えかかっている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	「十」字マーク(2か所)の補修を検討す る。	対策済	
②	市道	幹南幹 242 111 333 647	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置(3か所)を検討する。	対策済	R6.7設置済み
③	市道	幹幹 22 11 33 67	①の道路と幹線道路2 137号との交差点 (大石東5丁目8)	・スピードを上げて走る車が多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改 修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を 検討する。	実施困難	現状周辺状況により実 施困難
③	市道	幹2 21 13 37 6	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	ダイヤモンドの強調標示を検討する。	実施困難	現状周辺状況により実 施困難
③	市道	幹幹 22 11 33 67	同上	同上	大津警察署	路面、外側線、停止線表 示・改修	ダイヤモンドの補修を検討する。	対策済	補修済み
③	市道	幹幹 22 11 33 67	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	ガードレール幕の設置を検討する。	対策済	R6.7設置済み
③	市道	幹幹 22 11 33 67	同上	同上	学校	安全・防犯設備設置、改 修・移動等	ストップマークの張替えを検討する。	対策予定	ストップマークを申請 後、張り替えます