

令和7年度 通学路合同点検実施票（小野小学校）

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	北5111	正門前の赤道（東西）	舗装が傷んでいる。校門前の道で、全校児童が通る。つまり可能性はある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	補修予定	対策済	施工済
②	市道	幹2157号線	湖青2丁目吉島歯科前の交差点	交差点内の路面標示が、水道管等の工事のため消えている。	水道整備課	路面、外側線、停止線表示・改修	令和7年度中に水道工事を完了し、路面標示を修復する予定	対策済	施行済
②	市道				道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	横断歩道の注意喚起のための路面標示は、すでに既設の路面標示が複数あり、増やしても効果が見込めない	現状対策不要	横断歩道の注意喚起のための路面標示は、すでに既設の路面標示が複数あり、増やしても効果が見込めない
③	市道	幹2158号線	水明2丁目27-6付近の横断歩道	白線がかすれている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線の補修を検討する。	対策予定	
④	市道	北5072号線	水明1丁目26-1付近のトマレ表示	「トマレ」表示がかすれている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	「トマレ」表示の補修を検討する。	実施困難	「トマレ」標示は志賀町時代に設置されたものだが、現在は、法定外表示である「トマレ」の塗り直し・設置などは実施していない。

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
⑤	市道	北5119号線と幹2156号線の交わるところ	小野交番横赤道から歩道へ出るところ	赤道から出たところで、坂の上（南）から走ってくる自転車にぶつかりそうになることがある。（見通しが悪い。）	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーは車両を確認するためのもので、自転車や歩行者の確認は目視で行う必要があるため、自転車を確認する目的では安全対策にならない。	現状対策不要	カーブミラーは対車を確認するために設置するものであり、対人を確認するためのカーブミラーの設置は実施していない。
⑤	市道				学校	注意喚起看板等設置	ストップマークの設置を検討する。	対策済	施工済
⑤	市道				学校	安全指導	児童へ一時停止して確認するよう安全指導を検討する。	対策済	6月と7月に児童への安全指導を行った。地区別児童会等、機会がある度に指導を継続。
⑥	市道	北5119号線	小野交番横赤道	冬場、凍結すると滑りやすい。（過去に児童ではない地域住民が転んで負傷した。）	道路・河川管理課	その他	赤道の中央に手すりの設置を検討する。	対策済	
⑦	市道	幹2155号線	湖青2丁目4-1付近の断歩道前の歩道	交差点横の歩道が集合場所になっている。右折車等が突っ込む危険がある。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ボラードの設置が可能か検討する。	対策済	
⑦	市道				学校	通学路、横断・歩行位置等変更	集合場所を変更するか、保護者と検討する。	現状対策不要	R7.6.18保護者と検討した結果、個別に横断歩道を渡ると大人の見守りが難しいため、集合場所は変更せずに様子を見ることとなった。

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
⑧	市道	幹2157号線	朝日2丁目12-1付近の 交差点	大きい道路の横の歩道が集合場所になっている。 右折車等が突っ込む危険がある。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ボラードの設置が可能か検討する。	対策予定	
⑨	市道	幹2155号線	大きい道の水明側歩道 フェンス	水明1丁目側の歩道のフェンスが一部倒れて応急処置のままの状態。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	横断防止柵などの設置を検討中。	対策済	令和7年9月に転落防止柵を設置。
⑩	市道	北5111	水明1丁目31，32 沿いの赤道	木の根で路面が盛り上がってでこぼこになっている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面の補修を検討する。	対策予定	損傷が著しい箇所から優先的に実施予定
⑪	市道	北5111	水明1丁目小野妹子公園横から南へ続く赤道	雑草が路面の割れ目から生えて繁茂している。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面の補修を検討する。	対策予定	損傷が著しい箇所から優先的に実施予定
⑫	市道	北5118	水明2丁目14－5沿 いの赤道	路面がはがれている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面の補修を検討する。	対策予定	損傷が著しい箇所から優先的に実施予定
⑬	市道	幹2155号線	大きい道の水明側歩道	路面がはがれている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面の補修を検討する。	対策予定	損傷が著しい箇所から優先的に実施予定
⑭	市道		湖青1丁目小野コミュニティセンター前交 差点 東-西方向・南- 北方向横断歩道	右左折車も多く、児童との接触が危 惧される。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改 修	信号設置の交差点の横断歩道に強調表示 (グリーン塗装)が設置可能か確認す る。	実施困難	信号機があるため設置 できない

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
⑮	市道	北5077号線	水明2丁目11-1付近 十字路	小学校に向けて下り坂になる車道が、通学路（遊歩道）と交差しており通学児童の横断時に危険である。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	交通量、車の速度等を確認したが、横断歩道の設置が必要とは認められない。	現状対策不要	交通量、車の速度等を確認したが、横断歩道の設置が必要とは認められない。
⑮	市道				道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面に注意喚起の着色等ができるか検討する。	検討中	遊歩道と車道の交差点に着色可能か検討する。