

令和7年度 通学路合同点検実施票（大石小学校）

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	南南 44 11 35 46	大石東三丁目と4丁目を分ける道路	・関津トンネルから桜谷に入り、川沿いに出るまでの道に大型トラックや自家用車がスピードを出して通り抜けることが多くなった。 ・R6年4月23日放課後には、児童が道路を渡ろうとした際に、衝突事故が起こった。 ・道路の東側から西側に渡るための横断歩道がない。東側には歩道がない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	横断歩道設置にともなって歩行者だまりの確保をし、道路の中央線の引き直しを検討する。	対策予定	丁字路の北側に横断歩道を設置することを見越して、横断歩道設置箇所の東側（山側）に歩行者だまりを作る。また、横断歩道予定箇所の西側の歩道を切り下げし、見通し確保のために周辺の樹木を撤去する。
①	市道				大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道設置を検討する。	対策予定	横断歩道を設置する。令和8年度中の設置を目指す。
①	市道				その他（地域等）	その他	横断歩道設置にむけて地域での合意を得る。	対策中	横断歩道設置にむけて道路河川管理課に内容を確認し、自治会長中心に地域での合意を得る。

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
②	県道／市道	南 47834	大石中三丁目 コスモ石油付近	・バス、トラック等、交通量が多い 県道への出口にもかかわらず、見通しが悪く、道幅も狭い。 ・40名程の児童が登校する道であり、車両は登校班ぎりぎりのところを通っている。 ・視覚障害児が通る道でもある。	大津土木事務所	安全・防犯設備設置、改修・移動等	視覚障がい者誘導用ブロックの設置を再度検討する。	検討中	設置基準と現地状況を精査中。
②	県道／市道				大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ラバーポールの設置を検討する。	対策済	
②	県道／市道				大津警察署	信号機等設置・改修	音響式信号機の設置は、誘導用ブロックが無いため難しい。	実施困難	音響式信号機の設置は、誘導用ブロックが無いため難しい。
③	市道	東 0854	大石東6丁目6	住宅街の自家用車がよく通るが、カーブになっており、見通しが悪い。	学校	安全・防犯設備設置、改修・移動等	児童に一旦停止を促すストップマークの設置を検討する。	対策予定	ストップマークを設置予定。
③	市道				学校	安全指導	一旦停止し、飛び出さないように安全指導する。	対策済	7月に児童に安全指導を実施した。