

令和6年度 通学路合同点検実施票（志賀小学校）

番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検実施時に記入します）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	中1614他 中1608	南志賀一丁目	道路の道幅が狭く自動車との距離が近く危険	大津警察署	横断歩道設置・改修	門の前の横断歩道を補修する	対策済	補修完了
①	市道	中1615他 中1608	同上	同上	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	止まれの表示の補修をする	対策済	補修完了
①	市道	中1616他 中1608	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	薄くなっているグリーンベルトの引き直しを検討する。	対策済	薄くなっているグリーンベルトの引き直しを実施
①	市道	中1617他 中1608	同上	同上	学校	安全指導	既に徐行・一旦停止規制をかけているため、保護者には徐行や一旦停止を守るよう、児童には門の前の横断歩道をきちんと渡るよう、指導する。	対策済	児童に対しての安全教育を継続して行う。また、当該箇所は地域の見守り隊の方が立ってくださっている。
①	市道	中1618他 中1608	同上	同上	教育総務課	道路・歩道等の拡幅	道路・歩道の拡幅を行う。	検討中	車道拡幅及び歩道の新設を検討中

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
②	市道	中 1 4 0 6	勸学1丁目用水路横小道	用水路が隣接しており、児童の転落が心配される。 また、降雨後の水量の増加により氾濫の危険がある。	道路・河川管理課	道路・歩道等の拡幅	振り替え先となる通学路の、アスファルト舗装をし直し、道路拡張することを検討する。	対策済	アスファルト舗装の悪い箇所について部分補修を実施
②	市道	中 1 4 0 6	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	振り替え先となる通学路の、ポールを増設することを検討する。	対策済	
②	市道	中 1 4 0 6	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学路として1本北側の道路を推奨することを検討する。	対策済	より安全な登下校道ということで学校から発信している
③	市道	中 1 4 1 9	南志賀4丁目 JR高架下の信号	押しボタン信号だが、2つの横断歩道がまたがっており、渡り切れないことがある。	大津警察署	その他	署に持ち帰り、再度時間の調整を検討する。 合わせて、児童への安全指導も必要。	対策済	令和6年9月25日、秒数変更を実施した。 学校には連絡済み
③	市道	中 1 4 1 9	同上	同上	学校	安全指導	児童がこの信号を安全に渡るよう指導する。	対策済	

番号	市道／ 県道／ 国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
④	県道	47号	錦織2丁目9-29 志賀児童クラブ横の点滅信号	・坂本方面から来た車は、カーブを曲がった先の点滅信号の存在確認が困難であり、信号無視の車が顕在されるため。	大津土木事務所	樹木伐採	周辺の草刈りをする。また、近江神宮から出ている樹木の選定の依頼をする。	対策済	近江神宮に依頼し、近江神宮が実施済。
④	県道	47号	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	薄くなった路面標示（矢羽根のマーク）の補修を行う。	対策済	区画線等の補修完
④	県道	47号	同上	同上	その他（地域等）	その他	ハンプをつけて良いか、近隣住民の同意を得ることを検討する。	対策中	
④	県道	47号	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕を設置する。 東向きに通行する車に対しては電柱幕を、西向きに通行する車に対しては、今後検討。	対策済	R6.7設済み
④	県道	47号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	西日に対応する遮光板の設置を検討し、予告信号の高さを確認する。	現状対策不要	信号機はLED化しよう上申中。このため遮光板の設置はしない。予告信号の位置は適正位置である。
④	県道	47号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	近江神宮側の押しボタンの向きを道路側から歩道側に移動することを検討する。	実施困難	設置個所の歩道が狭く実施困難