

令和6年度 市有施設における室内濃度測定結果一覧

測定結果(※1)	*: 指針値超過
	ND: 定量下限値以下
測定方法(※2)	1: 吸引(アクティブ)法 2: 拡散(パッシブ)法 3: 簡易式
測定理由(※3)	1: 既存施設の現状確認
	2: 新築・改築等に伴う安全確認
	3: 室内濃度指針値を超過したことによる再測定

整理番号	施設名	所管課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果[ppm] (指針値)(※1)							測定方法(※2)	測定理由(※3)	備考
						ホルムアルデヒド (0.08)	トルエン (0.07)	キシレン (0.05)	パラジクロロベンゼン (0.04)	エチルベンゼン (0.88)	スフレン (0.05)	その他 []			
1	大津市役所本館	管財課	R6.5.10~5.13	応接室	21.0~24.6	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満		2	2	
2	大津市役所本館	管財課	R6.6.7~6.10	受付	23.9~25.8	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満		2	2	
3	大津市役所本館	管財課	R6.6.7~6.10	授乳室	23.7~24.6	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満		2	2	
4	大津市役所本館	管財課	R6.6.7~6.10	面談室	22.7~27.4	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満		2	2	
5	南老人福祉センター	介護・福祉施設課	R7.3.8~3.10	1階 食堂コーナー	10.2	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満		2	2	
6	南老人福祉センター	介護・福祉施設課	R7.3.8~3.10	1階 男子浴室	10.3	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満		2	2	
7	南老人福祉センター	介護・福祉施設課	R7.3.8~3.10	1階 女子浴室	10.1	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満		2	2	
8	南老人福祉センター	介護・福祉施設課	R7.3.8~3.10	1階 男子トイレ	11.1	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満		2	2	
9	南老人福祉センター	介護・福祉施設課	R7.3.8~3.10	1階 女子トイレ	11.0	0.008 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.004 未満	0.088 未満	0.005 未満		2	2	