

令和6年度 大津市公共施設バリアフリーチェック実施概要

1. これまでの経過・取り組み

- (1) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称「障害者差別解消法」）施行（平成28年4月1日）
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項、国・地方公共団体・民間事業者等における障害を理由とする差別解消措置を定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的とする。
- (2) 大津市障害者自立支援協議会に差別解消部会を設置（平成28年4月）
- (3) 大津市障害者差別解消支援地域協議会を設置（平成29年12月）
本市において障害を理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うために設置。

2. バリアフリーチェック実施趣旨

- (1) 障害者差別解消法の趣旨を踏まえ利用者の動線の安全確認をする
 - (2) 利用する側（障害者、高齢者等）の立場で検証する
 - (3) 障害当事者が利用する施設内において不便または危険と感じる点を把握する
 - (4) 駐車場から利用する施設までの経路に不便または危険と感じる箇所を把握する
 - (5) 障害者用駐車スペースの確保状況を把握する
- ※障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認し、施設所管課とともにバリアフリーに向けての取組を推進する

3. バリアフリーチェック対象施設

障害者、高齢者等がよく利用する公共施設を対象とする

- (1) 令和6年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
場所：令和6年10月30日（水）14時00分～ 皇子が丘公園体育館
令和6年11月6日（水）14時00分～ 皇子山陸上競技場
- (2) 令和5年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
場所：令和5年10月26日（木）勤労福祉センター
令和5年11月6日（月）旧大津公会堂
- (3) 令和4年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成
場所：令和4年10月11日（火）におの浜ふれあいスポーツセンター
令和4年10月17日（月）瀬田公園体育館
- (4) 令和3年度
障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成

①大津市民会館 ②大津公民館

(5) 令和2年度

新型コロナウイルス感染症流行のため中止

(6) 平成31年度(令和元年度)

障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成

①大津市立図書館 ②大津市歴史博物館 ③市民文化会館

(7) 平成30年度

障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認しチェックリストを作成

①生涯学習センター ②北部地域文化センター ③和邇文化センター

(8) 平成29年度

施設管理者によるチェックリストを作成

市民センター、ふれあいセンターを対象にモデル的に実施

4. 実施方法

(1) 障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を現地施設で、直接確認しチェックリストを作成

差別解消支援地域協議会の構成団体から(順不同)

障害者差別のないおつをめぐす会、大津市障害児者と支える人の会、大津市身体障害者更生会、大津視覚障害者協会、大津市ろうあ福祉協会、滋賀県建築士会

(2) 当日、障害当事者との意見交換において、施設のバリアフリーにおける改良点や課題を抽出し、ソフト面での配慮で対応できる点を中心に検討する。

(3) 結果を、関係課で情報共有し、今後のバリアフリーの推進に役立てる。

5. バリアフリーチェック項目

(1) 「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」から抜粋した項目

(2) 「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(平成18年12月・国土交通省)に基づく調査項目を追加」(大津市バリアフリー基本構想から抜粋)

調査対象	調査項目
扉	自動扉・引き戸・開き扉
段差	道路から敷地、道路から建物、敷地から建物や建物内における段差の有無 スロープ、エレベーター等による解消の有無
駐車場	一般利用者駐車場の有無 車いす利用者用駐車施設の有無
トイレ	一般利用者トイレの有無、手すりの形状、オストメイト対応水洗具の有無、ベビーベット・ベビーチェアの有無
視覚障害者誘導ブロック	明度差の有無、設置場所・経路

案内設備等	インターホン、案内サイン、点字版の有無
-------	---------------------

6. 調査結果

- (1) 施設所管課（施設管理者）へ報告
- (2) 大津市障害者自立支援協議会（差別解消部会）へ情報提供
- (3) 大津市差別解消支援地域協議会へ情報提供

大津市公共施設バリアフリーチェックリスト

施設名		
点検者	(団体)	(氏名)

種別・施設区分	チェックポイント	適否
1 建築物等		
(1) 階段・廊下		
材質、手摺り、段差、点字ブロックなど		
(2) 傾斜路		
勾配、高さ、手摺り、材質、色の明度、点字ブロックなど		
(3) トイレ		
車椅子トイレ、便座、手摺り、洗浄装置、オストメイト、乳幼児椅子、オムツ替えの設備など		
(4) 駐車場		
車椅子使用者駐車スペース、広さ、設置場所など		

大津市公共施設バリアフリーチェック
～皇子が丘公園体育館～

実施日時：令和6年10月30日（水）14：00～16：00

参加団体：障害者差別のないおおつをめざす会

大津市障害児者と支える人の会

大津視覚障害者協会

大津市ろうあ福祉協会

大津市身体障害者更生会

まちかどプロジェクト

滋賀県建築士会

大津市障害福祉課、公園緑地課、危機・防災対策課

★主な意見

（入口・玄関）

- ・大会議室側の出入口に点字ブロックがない。（写真①）
- ・靴の履き替え時に腰掛けする椅子がほしい。
- ・全体的に照明が暗い。
- ・受付カウンターまで点字ブロックがあると助かる。
- ・受付カウンター周辺の情報量が多い。
- ・受付カウンターから事務室の中が見にくい。
- ・受付カウンターに筆談可能の表記がない。（写真②）
- ・スリッパが取りにくい。

（トイレ）

- ・出入口付近の照明が暗い。
- ・出入口のスリッパの着脱スペースのオレンジのプラスチックの敷物につまずきやすく、危ない。（写真③）
- ・スイッチの点字や点図がない。
- ・和式のトイレが多いので、洋式化を進めてもらえると、障害者や高齢者は助かる。
- ・男子の小便器に手すりを増やしてほしい。
- ・ユニバーサルシートがあると良い。
- ・個室内の表示を目の高さにして、大きく表記してほしい。
- ・バリアフリートイレが狭く、中で車椅子が動きにくい。
- ・男性トイレの荷物掛けの高さが高くて、届かない。（写真④）
- ・女子の洋式トイレに荷物掛けがない。
- ・サンポールが洗面台の上に置いてあり、危険ではないか。
- ・オムツ替えの子供用ベッドがない。
- ・車椅子利用者にとって、手洗いに手が届きにくい。
- ・男子トイレにある洗濯機はいるのだろうか。

令和6年度 大津市公共施設バリアフリーチェック

(更衣室)

- シャワー室内がキレイでない。
- 着替える服を置くロッカーがない。
- 手洗いが自動水洗化されていない。(写真⑤)
- 車いす利用者にはスイッチの位置が届かない。
- 引き戸のドアが開けにくい。
- シャワーのところに段差があり、危険。(写真⑥)

(体育館)

- 廊下全体に手すりが不足している。
- 階段の両側に手すりがあると、障害者や高齢者は助かる。(写真⑦)
- 車椅子利用者の観覧スペースが分かる表記がほしい。
- スイッチ部分に点字の案内がほしい。
- 救護室のドアに目印にピクトグラムを付けてはどうか。
- 小会議室の椅子が折りたたみ椅子であった。安全性の高いプラスチックの軽い椅子に替えてはどうか。(写真⑧)

(各動線)

- ひらがなの表記があると、知的障害者は助かる。
- 聴こえない人にとってわかりやすい視覚効果を工夫してほしい。

(アプローチ)

- 点字ブロックを出入口まで敷いてほしい。

(駐車場)

- 駐車場の出入口の表記がほしい。

※皇子が丘公園体育館については、8月19日に地域交通政策課においても、バリアフリーチェックを行いました。当課においては、危機・防災対策課協力の下で、災害時の一般避難所としての確認も行いました。

①



<大会議室側出入口>

●出入口に点字ブロックがない。

②



<受付カウンター>

●筆談可能のマークがない。

③



<男性・女性トイレ>

●出入口の靴の着脱スペースのオレンジのプラスチックの敷物につまずきやすく、危ない。

④



<男性トイレ>

●男性トイレの荷物掛けの高さが高く、届かない。

⑤



<更衣室>

●手洗いが自動水洗化されていない。

⑥



<更衣室>

●シャワーのところに段差があり、危険。

⑦



<体育館>

●階段の両側に手すりがあると、障害者や高齢者は助かる。

⑧



<小会議室>

●椅子が折りたたみ椅子で、安全でない。

令和6年度 大津市公共施設バリアフリーチェック

体育館にて、危機・防災対策課の職員による避難時の障害者の過ごしについての説明の上で、参加者の皆様にもご参加いただき、段ボールベッドや災害用簡易組立トイレの組み立てのデモンストラーションを行いました。

また、備蓄品などの確認や配慮の必要な方への別室の提供などの説明も受けました。

災害時に、一般避難所において避難する空間のイメージを確認していただけたと思います。

⑨(段ボールベッド組み立ての様子)



⑩(エアベッド組み立ての様子)



⑪(災害用簡易組立トイレ)



⑫(備蓄食料)



対応状況

対応前



<入口・玄関>

- イスは設置されていたが、使用用途に関する表記がない。

対応後




<入口・玄関>

- 「靴の履き替え時にご利用ください」の案内を掲示。



<入口・玄関>

- 受付カウンターの掲示物が多い。



<入口・玄関>

- 張り出す情報の精査を行った。

対応前



<入口・玄関>


- 筆談可能の表記がない。

対応後



<入口・玄関>

- 耳マークを受付に掲示し、窓口での対応ができるよう体制を整えた。



<トイレ>

- 便器横の掲示物の表示が小さい。



<トイレ>

- 表記を大きくし、掲示物を目の高さに設置した。

対応前



対応後



<トイレ>

- 利用者の手の届く位置に掃除用の洗剤等が置かれている。

<トイレ>

- 掃除用具については、適切な場所へ保管し、清掃時のみ持ち出すよう体制を整えた。

大津市公共施設バリアフリーチェック
～皇子山陸上競技場～

実施日時：令和6年11月6日（水）14：00～15：30

参加団体：障害者差別のないおおつをめざす会

大津市障害児者と支える人の会

大津視覚障害者協会

大津市ろうあ福祉協会

大津市身体障害者更生会

まちかどプロジェクト

滋賀県建築士会

大津市障害福祉課、公園緑地課、大会競技課、長寿政策課

★主な意見

（入口・玄関）

- 入口に古いマットが多く、車椅子のタイヤがひっかかりやすい。新しいものにできないか。（写真①）
- 点字ブロックが受付カウンターまでしかない。
- 建物内に点図や点字ブロックがない。
- 受付カウンターに筆談可能のマークがない。（写真②）
- 照明が暗い。
- 玄関付近の石畳がでこぼこしていて、車椅子では動きにくい。

（トイレ）

- バリアフリースイレが少ない。
- 屋外のバリアフリースイレは車椅子利用者一人ではドアの開け閉めができない。
- 屋外のバリアフリースイレ内が狭く、車椅子では動きにくい。
- バリアフリースイレの表示板が小さく、見にくい。（写真③）
- 出入口の段差が分かりにくく、危ない。色を付けてほしい。
- バリアフリースイレが使用中であることが分かる表示板がない。
- 内開きのドアは使いにくい、横開きのドアが増えてほしい。
- 荷物掛けの位置が高い。（写真④）

（更衣室）

- スロープの上にイスがあり、車椅子が上がれない。
- 扉が障害となって、スロープが利用しにくい。
- 出入口の段差やスロープが実用的ではない。
- 男子用の更衣室にカーテンがなく、丸見え。
- 車椅子利用者のシャワーの使用を考えると、介助者を含め、2人分の区画が必要となる。
- 玄関から更衣室まで点字ブロックがあると良い。

令和6年度 大津市公共施設バリアフリーチェック

(観覧席)

- 車椅子の観覧席の端にある小さな段差（雨水の通り道）が危ない。（写真⑤）
- 階段の一段目は黄色にしたりして、注意を促してほしい。（写真⑥）
- 階段は雨の時に滑らないように、滑りにくい塗料などを塗ってほしい。
- 手すりがほしい。

(各動線)

- 表示の部分が低い。
- 点字ブロックが少ない。
- バリアフリースイレの位置が分かるような点図がほしい。
- 大津市役所前駅からの誘導ブロックを設置してほしい。

(アプローチ)

- 正面入口周辺の石畳は車椅子には不便。
- スロープの手すりを両側につけてほしい。（写真⑦）
- スロープが長いので、手押しの車椅子の人は大変。
- スロープの曲がる箇所には安全のためのミラーがほしい。（写真⑧）

(駐車場)

- 身体者用駐車スペースが少ない。

令和6年度 大津市公共施設バリアフリーチェック

①



<入口・玄関>

- マットが古く、ひっかかりやすく危ない。

②



<入口・玄関>

- 受付カウンターに筆談可能なマークがない。


③



<トイレ>

- バリアフリートイレの表示板が小さい。

④



<トイレ>

- 個室の荷物掛けの位置が高い。

⑤



<観覧席>

- 車椅子の観覧席の端にある小さな段差（雨水の通り道）が危ない。

⑥



<観覧席>

- 段差に色のある目印をつけて欲しい。

⑦



<スロープ>

- スロープの手すりを両側につけてほしい。

⑧



<スロープ>

- スロープの曲がる箇所には安全のためのミラーがほしい。

対応状況

対応前



対応後




<入口・玄関>

- 受付カウンターに筆談可能のマークがない。

<入口・玄関>

- 耳マークを受付に掲示し、窓口での対応ができるよう体制を整えた。



<更衣室>

- スロープの上にベンチがあり、車椅子が上げられない。



<更衣室>

- ベンチを撤去し、動線を確保した。

対応前



対応後



<トイレ>

●段差が分かりにくい。

<トイレ>

●段差に色を付けた。