


旧竹林院庭園 地図




旧竹林院庭園 地図





旧竹林院庭園 指定範囲



旧竹林院庭園 写真



図 1 東の八王子山を庭園より臨む



図 2 水路の様子（北より）



図 3 クラックの発生（滝上部）



図 4 干上がった状態




図 5 水路から見学路への漏水（写真手前が水路）



図 6 吸い込みの発生