

設置者名	学校名	棟 番号	枝 番	建物 区分	構造 区分	階 数	建築年月 (年/月)	保有面積	耐震 基準	診断状況	診断 年度	診断結果 Is値	改修状況
大津市	小松小学校	1	1	校	R	3	S40.3.1	993	旧耐震	二次診断			
大津市	小松小学校	1	2	校	R	3	S41.7.1	1,368	旧耐震	二次診断	H18	0.84	H22改修工事済
大津市	小松小学校	2	1	校	S	3	H21.11.19	41	新耐震				
大津市	小松小学校	1	6	校	R	3	H7.2.1	627	新耐震				
大津市	木戸小学校	5	0	校	R	2	H5.3.1	1,319	新耐震				
大津市	木戸小学校	6	0	校	R	2	H5.3.1	653	新耐震				
大津市	木戸小学校	7	0	校	R	2	H5.3.1	2,222	新耐震				
大津市	和邇小学校	1	0	校	R	5	S40.3.1	2,055	旧耐震	二次診断	H18	0.87	H21改修工事済
大津市	和邇小学校	2	0	校	S	3	S48.9.1	892	旧耐震	二次診断	H18	0.83	H21改修工事済
大津市	和邇小学校	5	0	校	R	2	S57.3.1	713	新耐震				
大津市	和邇小学校	8	0	校	S	2	H11.12.1	555	新耐震				
大津市	和邇小学校	11	0	校	R	3	S53.11.1	352	旧耐震	二次診断	H18	0.89	耐震性有
大津市	小野小学校	1	1	校	R	3	S55.3.1	2,528	旧耐震	二次診断	H18	0.75	耐震性有
大津市	小野小学校	1	2	校	S	3	H26.2.20	46	新耐震				
大津市	小野小学校	3	0	校	R	3	S57.3.1	988	新耐震				
大津市	小野小学校	5	0	校	R	3	S55.3.1	725	旧耐震	二次診断	H18	0.85	H22改修工事済
大津市	葛川小学校	12	0	校	R	4	H5.12.1	1,194	旧耐震				
大津市	伊香立小学校	3	0	校	R	3	S43.7.1	1,283	旧耐震	二次診断	H19	0.83	H22改修工事済
大津市	伊香立小学校	7	0	校	R	3	S58.3.1	1,014	新耐震				
大津市	伊香立小学校	8	0	校	R	3	S59.4.1	490	新耐震				
大津市	伊香立小学校	11	0	校	R	3	H11.9.1	68	新耐震				
大津市	真野小学校	5	0	校	R	5	S50.5.1	3,073	旧耐震	二次診断	H17	0.88	H22改修工事済
大津市	真野小学校	6	0	校	R	4	S51.4.1	1,400	旧耐震	二次診断	H17	0.84	H22改修工事済
大津市	真野小学校	9	0	校	R	4	S59.3.1	738	新耐震				
大津市	真野小学校	11	0	校	R	4	S60.4.1	968	新耐震				
大津市	真野北小学校	1	0	校	R	3	H2.3.1	1,873	新耐震				
大津市	真野北小学校	2	0	校	R	3	H2.3.1	1,504	新耐震				
大津市	真野北小学校	3	1	校	R	4	H2.3.1	2,731	新耐震				
大津市	真野北小学校	3	2	校	R	3	H4.2.1	256	新耐震				
大津市	堅田小学校	11	1	校	R	3	S48.6.1	1,048	旧耐震	二次診断	H18	0.83	H22改修工事済
大津市	堅田小学校	11	2	校	R	3	S49.5.1	898	旧耐震	二次診断	H18	0.83	H22改修工事済
大津市	堅田小学校	11	3	校	R	3	S49.12.1	757	旧耐震	二次診断	H18	0.83	H22改修工事済
大津市	堅田小学校	12	1	校	R	5	S54.3.1	2,297	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	堅田小学校	12	2	校	R	4	S56.3.1	1,361	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	堅田小学校	12	3	校	R	4	H10.11.1	153	新耐震				
大津市	堅田小学校	16	0	校	R	3	H5.8.1	791	新耐震				
大津市	堅田小学校	19	0	校	R	3	H14.3.1	858	新耐震				
大津市	仰木小学校	9	1	校	R	5	S58.8.1	1,255	旧耐震	二次診断	H19	0.79	H22改修工事済
大津市	仰木小学校	9	2	校	R	4	S56.8.1	653	旧耐震	二次診断	H19	0.79	H22改修工事済
大津市	仰木小学校	9	3	校	R	4	S57.9.1	718	新耐震				
大津市	仰木小学校	10	0	校	R	4	S59.6.1	834	新耐震				
大津市	仰木の里小学校	1	0	校	R	3	H2.3.1	1,969	新耐震				
大津市	仰木の里小学校	2	1	校	R	4	H2.3.1	1,624	新耐震				
大津市	仰木の里小学校	2	2	校	R	3	H2.3.1	406	新耐震				
大津市	仰木の里小学校	2	3	校	R	3	H2.3.1	605	新耐震				
大津市	仰木の里小学校	2	4	校	R	3	H2.3.1	267	新耐震				
大津市	仰木の里小学校	9	1	校	R	3	H7.2.1	136	新耐震				
大津市	仰木の里小学校	9	2	校	R	3	H7.2.1	111	新耐震				
大津市	仰木の里東小学校	1	1	校	R	3	H8.2.1	860	新耐震				
大津市	仰木の里東小学校	1	2	校	R	3	H8.2.1	878	新耐震				
大津市	仰木の里東小学校	1	3	校	R	4	H8.2.1	1,771	新耐震				
大津市	仰木の里東小学校	1	4	校	R	4	H8.2.1	1,687	新耐震				
大津市	仰木の里東小学校	7	0	校	R	3	H19.1.1	386	新耐震				
大津市	雄琴小学校	14	1	校	R	3	S63.7.1	1,253	新耐震				
大津市	雄琴小学校	14	2	校	R	3	H1.3.1	1,334	新耐震				
大津市	雄琴小学校	18	0	校	R	3	H3.8.1	1,616	新耐震				
大津市	雄琴小学校	19	0	校	R	3	H3.8.1	103	新耐震				
大津市	日吉台小学校	1	0	校	R	3	S57.3.1	1,552	新耐震				
大津市	日吉台小学校	2	0	校	R	3	S57.3.1	489	新耐震				
大津市	日吉台小学校	3	0	校	R	4	S57.3.1	1,844	新耐震				
大津市	日吉台小学校	5	0	校	R	3	S58.3.1	710	新耐震				
大津市	坂本小学校	8	1	校	R	4	S46.5.1	781	旧耐震	二次診断	H14	0.79	H24改修工事済
大津市	坂本小学校	8	2	校	R	4	S48.7.1	1,271	旧耐震	二次診断	H14	0.79	H24改修工事済
大津市	坂本小学校	13	0	校	R	5	S49.9.1	4,325	旧耐震	二次診断	H20	0.76	H24改修工事済
大津市	下坂本小学校	11	0	校	R	4	H17.2.1	5,969	新耐震				
大津市	唐崎小学校	1	0	校	R	5	S50.8.1	2,844	旧耐震	二次診断	H17	0.83	H22改修工事済
大津市	唐崎小学校	4	0	校	R	5	S50.8.1	386	旧耐震	二次診断	H17	0.89	H22改修工事済
大津市	唐崎小学校	5	0	校	R	4	S50.8.1	536	旧耐震	二次診断	H17	0.87	H22改修工事済
大津市	唐崎小学校	6	0	校	R	5	S50.8.1	2,927	旧耐震	二次診断	H17	0.84	H22改修工事済
大津市	唐崎小学校	7	0	校	R	4	S54.5.1	672	旧耐震	二次診断	H17	0.76	H22改修工事済
大津市	唐崎小学校	11	0	校	R	3	S50.8.1	378	旧耐震	二次診断	H17	0.75	耐震性有
大津市	志賀小学校	2	1	校	R	4	S36.2.1	684	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	志賀小学校	2	2	校	R	3	S37.4.1	257	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	志賀小学校	2	3	校	R	3	S38.2.1	257	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	志賀小学校	2	4	校	R	3	S40.4.1	546	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	志賀小学校	2	5	校	R	3	S40.12.1	122	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	志賀小学校	2	6	校	S	3	H26.1.24	38	新耐震				
大津市	志賀小学校	6	0	校	R	3	S42.9.1	2,482	旧耐震	二次診断	H18	0.84	H22改修工事済
大津市	志賀小学校	4	0	校	R	3	S47.5.1	1,079	旧耐震	二次診断	H18	0.85	H22改修工事済
大津市	比叡平小学校	1	1	校	R	5	S54.5.1	1,833	旧耐震	二次診断	H20	0.76	H22改修工事済
大津市	比叡平小学校	1	2	校	R	4	S56.3.1	1,035	旧耐震	二次診断	H20	0.76	H22改修工事済
大津市	比叡平小学校	1	3	校	R	4	S56.11.1	328	旧耐震	二次診断	H20	0.76	H22改修工事済

設置者名	学校名	棟 番号	枝 番	建物 区分	構造 区分	階 数	建築年月 (年/月)	保有面積	耐震 基準	診断状況	診断 年度	診断結果 Is値	改修状況
大津市	藤尾小学校	1	1	校	R	5	S46.6.1	1,325	旧耐震	二次診断	H19	0.77	H22改修工事済
大津市	藤尾小学校	8	0	校	R	2	S49.5.1	409	旧耐震	二次診断	H19	1.00	H22改修工事済
大津市	藤尾小学校	1	3	校	R	4	S53.5.1	352	旧耐震	二次診断	H19	0.77	H22改修工事済
大津市	藤尾小学校	1	4	校	R	5	S55.3.1	156	旧耐震	二次診断	H19	0.77	H22改修工事済
大津市	藤尾小学校	2	1	校	R	3	S46.6.1	1,119	旧耐震	二次診断	H19	0.75	H22改修工事済
大津市	藤尾小学校	2	2	校	R	3	S55.3.1	177	旧耐震	二次診断	H19	0.75	H22改修工事済
大津市	藤尾小学校	2	3	校	R	3	S56.3.1	383	旧耐震	二次診断	H19	0.75	H22改修工事済
大津市	藤尾小学校	1	7	校	R	5	S46.8.1	383	旧耐震	二次診断	H19	0.77	H22改修工事済
大津市	長等小学校	1	1	校	R	4	S32.8.1	1,123	旧耐震	二次診断	H17	0.88	H21改修工事済
大津市	長等小学校	1	2	校	R	3	S34.9.1	545	旧耐震	二次診断	H17	0.88	H21改修工事済
大津市	長等小学校	1	3	校	R	3	S36.3.1	566	旧耐震	二次診断	H17	0.88	H21改修工事済
大津市	長等小学校	3	0	校	R	1	S36.3.1	225	旧耐震	二次診断	H17	0.85	H21改修工事済
大津市	長等小学校	1	5	校	R	3	S39.6.1	390	旧耐震	二次診断	H17	0.88	H21改修工事済
大津市	長等小学校	1	6	校	R	3	S40.4.1	262	旧耐震	二次診断	H17	0.88	H21改修工事済
大津市	長等小学校	8	0	校	R	3	S40.4.1	1,102	旧耐震	二次診断	H17	0.94	H21改修工事済
大津市	長等小学校	9	0	校	R	3	S42.4.1	1,106	旧耐震	二次診断	H17	1.03	H21改修工事済
大津市	逢坂小学校	9		校	R	3	H20.8.26	4,974	新耐震				
大津市	中央小学校	2	0	校	R	4	S44.4.1	770	旧耐震	二次診断	H18	0.77	H24改修工事済
大津市	中央小学校	3	0	校	R	3	S45.6.1	2,041	旧耐震	二次診断	H18	0.82	H24・25改修工事済
大津市	中央小学校	10	0	校	S	3	H27.1.28	57	新耐震				
大津市	平野小学校	10	1	校	R	3	S45.7.1	926	旧耐震	二次診断	H19	0.75	H23改修工事済
大津市	平野小学校	10	2	校	R	3	S53.5.1	256	旧耐震	二次診断	H19	0.75	H23改修工事済
大津市	平野小学校	10	3	校	R	3	S47.5.1	882	旧耐震	二次診断	H19	0.75	H23改修工事済
大津市	平野小学校	12	0	校	R	3	S48.10.1	1,237	旧耐震	二次診断	H19	0.84	H22改修工事済
大津市	平野小学校	13	0	校	R	3	S49.6.1	1,591	旧耐震	二次診断	H19	0.87	H22改修工事済
大津市	平野小学校	14	0	校	R	3	S50.4.1	1,307	旧耐震	二次診断	H19	0.80	H22改修工事済
大津市	平野小学校	16	0	校	R	4	S55.8.1	820	旧耐震	二次診断	H19	0.82	H22改修工事済
大津市	膳所小学校	1	1	校	R	3	S43.5.1	638	旧耐震	二次診断	H19	0.81	H23改修工事済
大津市	膳所小学校	1	2	校	R	3	S44.3.1	255	旧耐震	二次診断	H19	0.81	H23改修工事済
大津市	膳所小学校	4	1	校	R	4	S44.9.1	1,043	旧耐震	二次診断	H19	0.81	H23改修工事済
大津市	膳所小学校	4	2	校	R	3	S45.5.1	399	旧耐震	二次診断	H19	0.81	H23改修工事済
大津市	膳所小学校	4	3	校	R	3	S47.5.1	743	旧耐震	二次診断	H19	0.81	H23改修工事済
大津市	膳所小学校	2	0	校	R	2	S44.9.1	621	旧耐震	二次診断	H19	1.24	H23改修工事済
大津市	膳所小学校	3	1	校	R	2	S45.5.1	1,089	旧耐震	二次診断	H10	0.84	H12改修工事済
大津市	膳所小学校	3	2	校	R	3	S45.5.1	294	旧耐震	二次診断	H09	0.80	H10改修工事済
大津市	膳所小学校	8	1	校	R	3	S47.3.1	1,471	旧耐震	二次診断	H09	0.80	H10改修工事済
大津市	膳所小学校	8	2	校	R	3	S47.5.1	340	旧耐震	二次診断	H09	0.80	H10改修工事済
大津市	膳所小学校	12		校	R	3	H21.3.6	48	新耐震				
大津市	富士見小学校	1	1	校	R	4	S48.3.1	770	旧耐震	二次診断	H18	0.83	H22改修工事済
大津市	富士見小学校	1	2	校	R	4	S48.5.1	935	旧耐震	二次診断	H18	0.83	H22改修工事済
大津市	富士見小学校	6	0	校	R	5	S48.5.1	3,874	旧耐震	二次診断	H18	0.81	H22改修工事済
大津市	富士見小学校	1	5	校	R	4	S55.5.1	511	旧耐震	二次診断	H18	0.83	H22改修工事済
大津市	晴嵐小学校	1	0	校	R	3	S38.8.1	2,368	旧耐震	二次診断	H19	0.88	H22改修工事済
大津市	晴嵐小学校	2	0	校	R	4	S38.8.1	2,598	旧耐震	二次診断	H19	0.77	H22改修工事済
大津市	晴嵐小学校	4	0	校	R	3	S41.4.1	599	旧耐震	二次診断	H19	0.77	H22改修工事済
大津市	晴嵐小学校	5	0	校	R	4	H9.11.1	160	新耐震				
大津市	晴嵐小学校	3	0	校	R	4	S43.11.1	946	旧耐震	二次診断	H19	0.76	H22改修工事済
大津市	石山小学校	6	1	校	R	3	S46.3.1	739	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H21改修工事済
大津市	石山小学校	6	2	校	R	4	S46.5.1	1,892	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H21改修工事済
大津市	石山小学校	6	3	校	R	3	S47.5.1	1,473	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H21改修工事済
大津市	石山小学校	6	4	校	R	3	S47.5.1	897	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H21改修工事済
大津市	石山小学校	6	5	校	S	3	S54.3.1	112	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H21改修工事済
大津市	石山小学校	8	0	校	R	3	S52.3.1	1,766	旧耐震	二次診断	H18	0.84	H21改修工事済
大津市	石山小学校	9	0	校	S	3	S52.3.1	196	旧耐震	二次診断	H18	0.84	H21改修工事済
大津市	石山小学校	10	0	校	R	3	H28.3	43	新耐震				
大津市	南郷小学校	11	1	校	R	4	S49.7.1	997	旧耐震	二次診断	H20	0.75	H23改修工事済
大津市	南郷小学校	11	2	校	R	4	S54.5.1	332	旧耐震	二次診断	H20	0.75	H23改修工事済
大津市	南郷小学校	11	3	校	R	5	S55.3.1	1,619	旧耐震	二次診断	H20	0.75	H23改修工事済
大津市	南郷小学校	11	4	校	R	4	S56.3.1	275	旧耐震	二次診断	H20	0.75	H23改修工事済
大津市	南郷小学校	19	0	校	R	4	S56.3.1	1,978	旧耐震	二次診断	H20	0.76	H23改修工事済
大津市	南郷小学校	20	0	校	R	4	S57.5.1	1,618	新耐震				
大津市	大石小学校	6	0	校	R	5	H3.3.1	2,407	新耐震				
大津市	大石小学校	9	0	校	R	4	H15.11.1	2,146	新耐震				
大津市	田上小学校	3	3	校	R	3	S48.10.1	792	旧耐震	二次診断	H20	0.82	H22改修工事済
大津市	田上小学校	3	4	校	R	3	S50.6.1	510	旧耐震	二次診断	H20	0.82	H22改修工事済
大津市	田上小学校	12	1	校	R	5	S54.7.1	1,064	旧耐震	二次診断	H20	0.77	H22改修工事済
大津市	田上小学校	12	2	校	R	4	S56.3.1	1,194	旧耐震	二次診断	H20	0.77	H22改修工事済
大津市	田上小学校	12	3	校	R	4	S57.5.1	691	新耐震				
大津市	田上小学校	12	4	校	R	4	S58.4.1	369	新耐震				
大津市	田上小学校	16	1	校	R	5	S63.3.1	1,760	新耐震				
大津市	田上小学校	16	2	校	R	4	H1.3.1	326	新耐震				
大津市	田上小学校	20	0	校	R	4	H4.3.1	1,053	新耐震				
大津市	上田小学校	14	0	校	R	2	H26.3	416	新耐震				
大津市	上田小学校	5	0	校	R	2	S39.6.1	1,159	旧耐震	二次診断	H20	0.80	H22改修工事済
大津市	上田小学校	6	0	校	R	2	S49.11.1	920	旧耐震	二次診断	H20	0.85	耐震性有 H25改修工事済
大津市	青山小学校	1	0	校	R	2	H4.3.1	2,795	新耐震				
大津市	青山小学校	2	1	校	R	2	H4.3.1	200	新耐震				
大津市	青山小学校	2	2	校	R	2	H26.2	128	新耐震				
大津市	青山小学校	3	1	校	R	4	H4.3.1	1,514	新耐震				
大津市	青山小学校	9	0	校	R	3	H7.12.1	399	新耐震				
大津市	青山小学校	10	0	校	R	3	H15.1.1	382	新耐震				
大津市	青山小学校	11	0	校	R	3	H18.2	617	新耐震				

公立学校施設の耐震判断結果(小学校 校舍)

平成28年4月1日現在

設置者名	学校名	棟 番号	枝 番	建物 区分	構造 区分	階 数	建築年月 (年/月)	保有面積	耐震 基準	診断状況	診断 年度	診断結果 Is値	改修状況
大津市	瀬田小学校	1	0	校	R	3	S45.5.1	754	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	9	1	校	R	3	S32.3.1	1,099	旧耐震	二次診断	H18	0.82	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	9	2	校	R	2	S60.12.1	5	新耐震				
大津市	瀬田小学校	10	1	校	R	3	S43.5.1	882	旧耐震	二次診断	H18	0.81	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	10	2	校	R	3	S44.3.1	536	旧耐震	二次診断	H18	0.81	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	10	3	校	R	3	S45.5.1	263	旧耐震	二次診断	H18	0.81	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	11	1	校	R	3	S46.3.1	390	旧耐震	二次診断	H18	0.82	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	11	2	校	R	3	S46.5.1	592	旧耐震	二次診断	H18	0.82	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	11	3	校	R	3	S50.4.1	660	旧耐震	二次診断	H18	0.82	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	12	1	校	R	3	S47.5.1	650	旧耐震	二次診断	H18	0.79	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	12	2	校	R	3	S48.8.1	1,039	旧耐震	二次診断	H18	0.79	H22改修工事済
大津市	瀬田小学校	15	0	校	R	3	S54.8.1	288	旧耐震	二次診断	H18	0.82	H22改修工事済
大津市	瀬田南小学校	1	1	校	R	4	S53.7.1	1,034	旧耐震	二次診断	H17	0.83	H22改修工事済
大津市	瀬田南小学校	1	2	校	R	4	S55.3.1	1,339	旧耐震	二次診断	H17	0.83	H22改修工事済
大津市	瀬田南小学校	2	0	校	R	3	S36.5.1	2,020	旧耐震	二次診断	H17	0.85	H23改修工事済
大津市	瀬田南小学校	3	0	校	R	3	S48.6.1	582	旧耐震	二次診断	H17	0.90	H23改修工事済
大津市	瀬田南小学校	4	1	校	R	3	S49.8.1	1,234	旧耐震	二次診断	H17	0.83	H22改修工事済
大津市	瀬田南小学校	4	2	校	R	3	S49.4.1	1,213	旧耐震	二次診断	H17	0.83	H23改修工事済
大津市	瀬田南小学校	15	0	校	S	3	H16.10.1	38	新耐震				
大津市	瀬田東小学校	1	0	校	R	5	S55.3.1	1,756	旧耐震	二次診断	H20	0.80	H22改修工事済
大津市	瀬田東小学校	8	0	校	R	3	S55.3.1	496	旧耐震	二次診断	H20	0.76	耐震性有
大津市	瀬田東小学校	9	0	校	R	1	S55.3.1	206	旧耐震	二次診断	H20	1.67	耐震性有
大津市	瀬田東小学校	2	1	校	R	5	S55.5.1	2,163	旧耐震	二次診断	H20	0.76	H22改修工事済
大津市	瀬田東小学校	2	2	校	R	4	S55.5.1	837	旧耐震	二次診断	H20	0.76	H22改修工事済
大津市	瀬田東小学校	2	3	校	R	4	S56.3.1	663	旧耐震	二次診断	H20	0.76	H22改修工事済
大津市	瀬田東小学校	10	0	校	S	4	H25.3	47	新耐震				
大津市	瀬田北小学校	1	1	校	R	3	H1.2.1	1,977	新耐震				
大津市	瀬田北小学校	1	2	校	R	3	H3.3.1	253	新耐震				
大津市	瀬田北小学校	2	0	校	R	4	H1.2.1	813	新耐震				
大津市	瀬田北小学校	3	0	校	R	3	H1.2.1	2,077	新耐震				
大津市	瀬田北小学校	9	0	校	R	3	H7.3.1	246	新耐震				
大津市	瀬田北小学校	10	0	校	R	3	H7.3.1	34	新耐震				
大津市	瀬田北小学校	12	0	校	R	3	H11.11.1	679	新耐震				
大津市	瀬田北小学校	14	0	校	R	3	H20.3	260	新耐震				