

公立学校施設の耐震判断結果(中学校 校舎)

平成28年4月1日現在

設置者名	学校名	棟番号	枝番	建物区分	構造区分	階数	建築年月(年/月)	保有面積	耐震基準	診断状況	診断年度	診断結果Is値	改修状況
大津市	志賀中学校	1	1	校	R	3	S51.3.1	1,024	旧耐震	二次診断	H12	0.78	H14改修工事済
大津市	志賀中学校	1	2	校	R	3	S52.3.1	303	旧耐震	二次診断	H12	0.78	H14改修工事済
大津市	志賀中学校	1	3	校	R	3	S57.3.1	542	新耐震				
大津市	志賀中学校	1	4	校	S	3	H27.1.7	49	新耐震				
大津市	志賀中学校	2	0	校	R	3	S52.3.1	348	旧耐震	二次診断	H12	0.78	H14改修工事済
大津市	志賀中学校	3	1	校	R	3	S52.3.1	1,925	旧耐震	二次診断	H12	0.81	H15改修工事済
大津市	志賀中学校	4	0	校	R	3	S52.3.1	1,639	旧耐震	二次診断	H12	0.77	H16改修工事済
大津市	志賀中学校	5	0	校	R	1	S52.3.1	454	旧耐震	二次診断	H12	1.62	耐震性有
大津市	志賀中学校	18	1	校	S	2	H15.2.1	1,192	新耐震				
大津市	葛川中学校	1	0	校	R	5	S50.5.1	1,434	旧耐震	二次診断	H19	0.76	H22改修工事済
大津市	葛川中学校	13	0	校	R	1	H05.12	114	新耐震				
大津市	伊香立中学校	2	0	校	R	3	S51.3.1	1,056	旧耐震	二次診断	H18	0.88	H22改修工事済
大津市	伊香立中学校	8	0	校	S	1	S51.3.1	720	旧耐震	二次診断	H18	0.96	H22改修工事済
大津市	伊香立中学校	10	0	校	R	5	S51.3.1	2,656	旧耐震	二次診断	H18	0.89	H22改修工事済
大津市	伊香立中学校	14	0	校	S	4	H15.11.1	100	新耐震				
大津市	真野中学校	1	0	校	R	4	S63.3.1	2,062	新耐震				
大津市	真野中学校	2	0	校	R	5	S63.3.1	2,187	新耐震				
大津市	真野中学校	4	0	校	S	1	S63.3.1	300	新耐震				
大津市	真野中学校	14	1	校	R	4	H1.3.1	427	新耐震				
大津市	真野中学校	14	2	校	R	3	H3.6.1	245	新耐震				
大津市	真野中学校	17	0	校	R	4	H4.5.1	817	新耐震				
大津市	真野中学校	18	0	校	S	4	H14.11.1	129	新耐震				
大津市	堅田中学校	16	1	校	R	5	S55.8.1	1,409	旧耐震	二次診断	H18	0.82	H22改修工事済
大津市	堅田中学校	16	2	校	R	4	S56.3.1	1,366	旧耐震	二次診断	H18	0.82	H22改修工事済
大津市	堅田中学校	17	0	校	R	4	S56.3.1	1,319	旧耐震	二次診断	H18	0.87	H22改修工事済
大津市	堅田中学校	18	0	校	R	4	S57.3.1	2,040	新耐震				
大津市	堅田中学校	22	0	校	S	1	S57.12.1	300	新耐震				
大津市	堅田中学校	24	0	校	R	4	S60.3.1	342	新耐震				
大津市	堅田中学校	30	0	校	S	4	H19.1	49	新耐震				
大津市	仰木中学校	1	0	校	R	3	H6.3.1	3,855	新耐震				
大津市	仰木中学校	2	1	校	R	3	H6.3.1	196	新耐震				
大津市	仰木中学校	2	2	校	R	3	H6.3.1	677	新耐震				
大津市	仰木中学校	2	3	校	R	3	H6.3.1	1,147	新耐震				
大津市	仰木中学校	5	0	校	S	1	H6.3.1	301	新耐震				
大津市	仰木中学校	9	0	校	R	3	H12.3.1	272	新耐震				
大津市	日吉中学校	1	1	校	R	4	S44.7.1	1,482	旧耐震	二次診断	H20	0.80	H22改修工事済
大津市	日吉中学校	2	1	校	R	3	S44.7.1	1,207	旧耐震	二次診断	H20	0.78	H22改修工事済
大津市	日吉中学校	2	2	校	R	3	S53.6.1	659	旧耐震	二次診断	H20	0.78	H22改修工事済
大津市	日吉中学校	3	0	校	R	3	S47.7.1	1,346	旧耐震	二次診断	H20	0.80	H22改修工事済
大津市	日吉中学校	7	0	校	R	4	S56.3.1	1,062	旧耐震	二次診断	H20	0.82	H22改修工事済
大津市	日吉中学校	10	0	校	R	3	S58.8.1	781	新耐震				
大津市	日吉中学校	11	0	校	R	3	S58.8.1	500	新耐震				
大津市	日吉中学校	19	0	校	S	1	H6.3.1	300	新耐震				
大津市	日吉中学校	20	0	校	R	3	H24.2	46	新耐震				
大津市	唐崎中学校	1	1	校	R	4	S52.3.1	1,796	旧耐震	二次診断	H20	0.79	H22改修工事済
大津市	唐崎中学校	1	2	校	R	3	S55.7.1	673	旧耐震	二次診断	H20	0.79	H22改修工事済
大津市	唐崎中学校	3	0	校	S	1	S52.3.1	300	旧耐震	二次診断	H18	0.95	H22改修工事済
大津市	唐崎中学校	5	1	校	R	5	S54.3.1	1,398	旧耐震	二次診断	H20	0.78	H22改修工事済
大津市	唐崎中学校	5	2	校	R	4	S54.3.1	663	旧耐震	二次診断	H20	0.78	H22改修工事済
大津市	唐崎中学校	5	3	校	R	4	S57.3.1	726	新耐震				
大津市	唐崎中学校	5	4	校	R	4	S60.3.1	329	新耐震				
大津市	唐崎中学校	14	0	校	R	4	H9.1.1	90	新耐震				
大津市	皇子山中学校	4	1	校	R	3	S36.6.1	1,054	旧耐震	二次診断	H20	0.75	H22改修工事済
大津市	皇子山中学校	4	2	校	R	3	S39.3.1	770	旧耐震	二次診断	H20	0.75	H22改修工事済
大津市	皇子山中学校	5	0	校	R	3	S45.6.1	1,479	旧耐震	二次診断	H20	0.79	H22改修工事済
大津市	皇子山中学校	7	1	校	R	3	S46.8.1	1,293	旧耐震	二次診断	H20	0.78	H22改修工事済
大津市	皇子山中学校	7	2	校	R	3	S48.8.1	1,877	旧耐震	二次診断	H20	0.78	H22改修工事済
大津市	皇子山中学校	7	3	校	S	3	S48.8.1	70	旧耐震	二次診断	H20	0.79	H22改修工事済
大津市	皇子山中学校	12	0	校	R	2	S60.3.1	686	新耐震				
大津市	皇子山中学校	16	0	校	S	1	S60.10.1	300	新耐震				
大津市	打出中学校	4	0	校	R	4	S58.8.1	2,726	新耐震				
大津市	打出中学校	5	0	校	R	4	S58.8.1	1,687	新耐震				
大津市	打出中学校	6	1	校	R	5	S58.8.1	2,898	新耐震				
大津市	打出中学校	6	2	校	R	4	S60.5.1	325	新耐震				
大津市	打出中学校	7	0	校	S	1	S58.8.1	300	新耐震				
大津市	打出中学校	16	0	校	R	4	H8.1.1	87	新耐震				
大津市	粟津中学校	2	1	校	R	3	S34.3.1	886	旧耐震	二次診断	H17	0.76	H23改修工事済
大津市	粟津中学校	2	2	校	R	3	S36.3.1	535	旧耐震	二次診断	H17	0.76	H23改修工事済
大津市	粟津中学校	2	3	校	R	4	S36.10.1	1,517	旧耐震	二次診断	H17	0.76	H23改修工事済
大津市	粟津中学校	3	0	校	R	3	S36.10.1	2,151	旧耐震	二次診断	H17	0.83	H23改修工事済
大津市	粟津中学校	9	1	校	R	3	S49.5.1	1,024	旧耐震	二次診断	H17	0.76	H24改修工事済
大津市	粟津中学校	9	2	校	R	3	S50.4.1	1,119	旧耐震	二次診断	H17	0.76	H24改修工事済
大津市	粟津中学校	14	0	校	S	1	S56.5.1	300	旧耐震	二次診断	H17	1.06	H24改修工事済
大津市	粟津中学校	21	0	校	S	3	H25.2.28	43	新耐震				
大津市	北大路中学校	1	0	校	R	5	S57.3.1	2,766	新耐震				
大津市	北大路中学校	2	0	校	R	4	S57.3.1	1,315	新耐震				
大津市	北大路中学校	3	0	校	R	4	S57.3.1	1,692	新耐震				
大津市	北大路中学校	4	0	校	S	1	S57.3.1	300	旧耐震	二次診断	H18	0.89	耐震性有
大津市	北大路中学校	11	0	校	R	4	S60.5.1	339	新耐震				
大津市	北大路中学校	15	0	校	S	4	H14.11.1	72	新耐震				
大津市	石山中学校	1	0	校	R	4	S54.5.1	1,703	旧耐震	二次診断	H17	0.75	H21改修工事済
大津市	石山中学校	7	0	校	R	4	S54.5.1	1,023	旧耐震	二次診断	H17	0.86	H21改修工事済

公立学校施設の耐震判断結果(中学校 校舍)

平成28年4月1日現在

設置者名	学校名	棟 番号	枝 番	建物 区分	構造 区分	階 数	建築年月 (年/月)	保有面積	耐震 基準	診断状況	診断 年度	診断結果 Is値	改修状況
大津市	石山中学校	2	1	校	R	5	S54.5.1	2,775	旧耐震	二次診断	H17	0.84	H21改修工事済
大津市	石山中学校	2	2	校	R	4	S55.5.1	653	旧耐震	二次診断	H17	0.84	H21改修工事済
大津市	石山中学校	2	3	校	R	4	S58.3.1	1,008	新耐震				
大津市	石山中学校	5	0	校	S	1	S54.5.1	300	旧耐震	二次診断	H17	0.76	H21改修工事済
大津市	南郷中学校	1	0	校	R	5	S62.3.1	3,272	新耐震				
大津市	南郷中学校	2	0	校	R	4	S62.3.1	1,158	新耐震				
大津市	南郷中学校	3	0	校	R	4	S62.3.1	1,312	新耐震				
大津市	南郷中学校	5	1	校	S	1	S62.3.1	300	新耐震				
大津市	田上中学校	1	0	校	R	5	S52.5.1	3,094	旧耐震	二次診断	H19	0.80	H22改修工事済
大津市	田上中学校	2	0	校	R	5	S52.5.1	188	旧耐震	二次診断	H19	0.78	H22改修工事済
大津市	田上中学校	3	0	校	R	4	S66.5.1	666	旧耐震	二次診断	H19	0.77	H22改修工事済
大津市	田上中学校	23	0	校	R	4	S60.5.1	337	新耐震				
大津市	田上中学校	24	0	校	R	4	S62.6.1	625	新耐震				
大津市	田上中学校	24	2	校	R	4	H3.8.1	990	新耐震				
大津市	田上中学校	26	0	校	S	1	H2.6.1	300	新耐震				
大津市	青山中学校	1	0	校	R	3	H10.5.1	2,281	新耐震				
大津市	青山中学校	2	0	校	R	3	H10.5.1	1,134	新耐震				
大津市	青山中学校	3	1	校	R	3	H10.5.1	528	新耐震				
大津市	青山中学校	3	2	校	R	3	H10.5.1	1,027	新耐震				
大津市	青山中学校	7	0	校	S	1	H10.5.1	297	新耐震				
大津市	瀬田中学校	1	0	校	R	4	S52.3.1	709	旧耐震	二次診断	H19	0.81	H22改修工事済
大津市	瀬田中学校	2	0	校	R	1	S52.3.1	220	旧耐震	二次診断	H19	1.66	耐震性有
大津市	瀬田中学校	3	0	校	S	1	S52.3.1	522	旧耐震	二次診断	H18	0.93	H22改修工事済
大津市	瀬田中学校	4	0	校	R	4	S52.3.1	1,076	旧耐震	二次診断	H19	0.81	H22改修工事済
大津市	瀬田中学校	7	0	校	R	5	S52.3.1	3,209	旧耐震	二次診断	H19	0.77	H22改修工事済
大津市	瀬田中学校	8	0	校	R	4	S52.3.1	2,615	旧耐震	二次診断	H19	0.86	H22改修工事済
大津市	瀬田北中学校	1	0	校	R	4	S58.3.1	1,319	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	2	1	校	R	4	S58.3.1	1,299	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	2	2	校	R	4	S58.3.1	324	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	2	3	校	R	4	S58.3.1	78	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	3	0	校	R	5	S58.3.1	2,757	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	4	0	校	S	1	S58.3.1	300	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	14	2	校	R	4	S63.6.1	502	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	16	0	校	R	4	H5.2.1	642	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	17	0	校	R	4	H6.1.1	86	新耐震				