

公立学校施設の耐震判断結果(幼稚園 園舎)

平成28年4月1日現在

設置者名	学校名	棟 番号	枝 番	建物 区分	構造 区分	階 数	建築年月 (年/月)	保有面積	耐震 基準	診断状況	診断 年度	診断結果 _Is値	改修状況
大津市	志賀北幼稚園	8	0	校	R	2	H10.3.1	1,502	新耐震				
大津市	志賀南幼稚園	5	0	校	R	2	H12.3.1	2,280	新耐震				
大津市	伊香立幼稚園	4	0	校	R	2	S51.8.1	714	旧耐震	二次診断	H22	0.59	改修予定
大津市	真野幼稚園	4	1	校	R	2	S57.8.1	1,057	新耐震				
大津市	真野幼稚園	4	2	校	R	2	S60.4.1	214	新耐震				
大津市	真野北幼稚園	1	1	校	R	2	H2.3.1	1,056	新耐震				
大津市	堅田幼稚園	3	1	校	R	2	S58.3.1	502	新耐震				
大津市	堅田幼稚園	3	3	校	R	2	S59.2.1	129	新耐震				
大津市	堅田幼稚園	3	4	校	R	2	S60.4.1	130	新耐震				
大津市	堅田幼稚園	3	5	校	R	2	H7.3.1	139	新耐震				
大津市	仰木幼稚園	4	0	校	R	2	S52.5.1	665	旧耐震	二次診断	H23	0.85	H25改修工事済
大津市	仰木の里幼稚園	1	0	校	R	2	H2.3.1	871	新耐震				
大津市	仰木の里幼稚園	3	0	校	R	2	H4.3.1	147	新耐震				
大津市	仰木の里東幼稚園	1	0	校	R	2	H8.2.1	821	新耐震				
大津市	雄琴幼稚園	2	0	校	S	1	S59.7.1	441	新耐震				
大津市	日吉台幼稚園	2	0	校	R	2	S56.6.1	578	旧耐震	二次診断	H23	0.75	耐震性有
大津市	坂本幼稚園	1	0	校	R	2	S49.5.1	982	旧耐震	二次診断	H22	0.77	H25改修工事済
大津市	下阪本幼稚園	8	1	校	R	2	S60.5.1	643	新耐震				
大津市	唐崎幼稚園	1	1	校	R	2	S49.4.1	982	旧耐震	二次診断	H22	0.78	H27改修工事済
大津市	唐崎幼稚園	1	2	校	R	2	S54.5.1	131	旧耐震	二次診断	H22	0.78	H27改修工事済
大津市	志賀幼稚園	7	1	校	R	2	H7.2.1	923	新耐震				
大津市	志賀幼稚園	7	2	校	R	1	H7.2.1	210	新耐震				
大津市	比叡平幼稚園	1	1	校	R	2	S55.10.1	145	旧耐震	二次診断	H21	0.9	H23改修工事済
大津市	比叡平幼稚園	1	2	校	R	2	S62.2.1	33	新耐震				
大津市	比叡平幼稚園	1	3	校	R	2	H23.3	84	新耐震				
大津市	藤尾幼稚園	3	1	校	R	2	S58.5.1	660	新耐震				
大津市	長等幼稚園	4	0	校	R	1	H10.1.1	1,009	新耐震				
大津市	逢坂幼稚園	8	0	校	S	1	H23.3.18	618	新耐震				
大津市	大津幼稚園	1	0	校	R	1	S44.3.1	724	旧耐震	二次診断	H18	0.77	H24改修工事済
大津市	平野幼稚園	8	1	校	R	2	S53.7.1	1,059	旧耐震	二次診断	H23	0.76	H27改修工事済
大津市	膳所幼稚園	8	0	校	R	2	S50.4.1	389	旧耐震	二次診断	H23	1.03	耐震性有
大津市	膳所幼稚園	9	0	校	R	2	S56.2.1	203	旧耐震	二次診断	H23	1.03	耐震性有
大津市	膳所幼稚園	10	0	校	R	2	H2.3.1	1,014	新耐震				
大津市	富士見幼稚園	1	0	校	R	2	S48.10.1	815	旧耐震	二次診断	H22	0.89	H26改修工事済
大津市	富士見幼稚園	2	0	校	R	2	S50.1.1	292	旧耐震	二次診断	H22	0.89	H26改修工事済
大津市	晴嵐幼稚園	6	0	校	S	1	S45.3.1	216	旧耐震	二次診断	H22	0.77	H26改修工事済
大津市	晴嵐幼稚園	8	0	校	R	2	S47.5.1	719	旧耐震	二次診断	H22	0.79	H26改修工事済
大津市	石山幼稚園	9	0	校	R	2	S51.5.1	1,465	旧耐震	二次診断	H23	0.77	H27改修工事済
大津市	南郷幼稚園	3	1	校	R	2	S59.5.1	815	新耐震				
大津市	大石幼稚園	5	1	校	R	2	H1.3.1	679	新耐震				
大津市	田上幼稚園	3	1	校	R	2	S62.7.1	846	新耐震				
大津市	田上幼稚園	6	0	校	R	2	H1.3.1	206	新耐震				
大津市	上田上幼稚園	3	0	校	S	1	S57.5.1	433	新耐震				
大津市	青山幼稚園	1	0	校	R	2	H4.3.1	1,042	新耐震				
大津市	瀬田幼稚園	7	1	校	R	2	H2.3.1	724	新耐震				
大津市	瀬田幼稚園	9	0	校	R	2	H16.3.1	170	新耐震				
大津市	瀬田幼稚園	10	0	校	R	2	H27.4.1	226	新耐震				
大津市	瀬田南幼稚園	7	0	校	R	2	H26.2.6	696	新耐震				
大津市	瀬田東幼稚園	4	1	校	R	2	S54.6.1	630	旧耐震	二次診断	H23	0.86	H25改修工事済
大津市	瀬田東幼稚園	4	3	校	R	2	S56.5.1	130	旧耐震	二次診断	H23	0.86	H25改修工事済
大津市	瀬田北幼稚園	1	1	校	R	3	H1.3.1	691	新耐震				
大津市	瀬田北幼稚園	3	1	校	R	2	H2.5.1	150	新耐震				
大津市	瀬田北幼稚園	4	0	校	R	2	H15.3.1	182	新耐震				